

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(녹번동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                     | 사업위치                    | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서   | 비고 |
|----|------|-------------------------|-------------------------|---|--|--------|----|
| 1  | 2012 | 서근린 공원내 운동시설 추가 설치      | 녹번서근린공원(녹번동 100-85일대)   | ○ 녹번서근린공원을 이용하는 주민들의 편의 및 건강증진을 위하여 운동기구 추가 설치  | ○ 운동기구 설치 현황 : 10기 설치(100% 완료)<br>○ 추가설치 대상지 : 4x5m<br>○ 추진방법 : 추가설치 대상지 기반작업 후 공중건기, 파도타기 등의 운동시설 추가 설치<br>○ 지역주민 만족도 매우 높음.<br><br>[추진실적]<br>○ 운동기구 5점 설치 완료<br>○ 데크 설치 및 잔디 등 이설 완료<br>○ 노각나무 식재 완료 | 공원녹지과  |    |
| 2  |      | 어르신 이용 등산로길 정비          | 녹번동 장미동산(은평구 통일로58길 38) | ○ 고령자들의 시설이용의 편의성 증진을 위해 급경사 및 노후 등산로 구간에 계단과 안전시설의 정비  | ○ 장미동산 등산로 길 중 약 1.4mx85m 구간의 경사길 평지화 및 계단 설치<br>○ 지역주민 만족도 지역주민의 만족도 매우 좋으며 사후 관리 상태 상호함.<br><br>[추진실적]<br>○ 계단 정비 공사 및 안전시설등 정비 완료<br>- 돌계단 철거, 데크계단 설치<br>○ 지속적인 관심과 관리가 필요함.                       | 공원녹지과  |    |
| 3  | 2013 | 장미식재 및 에어건 설치           | 은평구 통일로 684(장미동산)       | ○ (구)질병관리본부 후문 ~ 장미동산 약수터까지 장미식재<br>○ 장미동산 입구 약수터에 등산화 클린 에어건을 설치   | [추진실적]<br>○ 장미 2,250주 식재 완료<br>○ 에어건 3개 설치 완료  | 공원녹지과  |    |
| 4  | 2014 | 장미꽃 어우러진 장미동산에서 만나요     | 은평구 통일로 684             | ○ 금년도 장미식재 구간 울타리 설치<br>○ 장미공원에 아치형 등으로 장미 식재<br>○ 독서토론, 전통놀이, 음악회 등 주민과 어울려 하는 프로그램 활용 등                     | ○ 쉼터인순찰대 등 봉사단체 활용하여 장미보호 및 관리됨  | 공원녹지과  |    |
| 5  | 2015 | 도심속의 숲(동근린공원) 살리기       | 녹번동 산40-1번지 일원          | ○ 산책로 정비 : 1km(목계단 정비, 흙막이 설치, 배수로 설치 등)<br>○ 운동기구 현대화(교체 및 신설) : 데크설치, 하늘걷기 등 7종<br>○ 불법 경작지 등 녹화, 수경시설 정비 등 | ○ 지역주민 만족도<br>- 입구가 가파르고, 길이 질퍽거렸으나 계단이 생긴 후 산책로 이용이 수월해 졌고, 운동기구가 새로 교체되어 주민 만족도 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 산책로 및 운동공간 정비 완료<br>○ 수목식재 및 배수시설 정비 완료  | 공원녹지과  |    |
| 6  |      | 녹번역 4번출구에 주민쉼터 만들어 주세요  | 3호선 녹번역 4번 출구           | ○ 119안전센터 담장 철거<br>○ 계단식 데크 설치<br>○ 담장이 파고라 설치  | [추진실적]<br>○ 조명등 및 경관등, 막파고라 설치 완료<br>○ 주민쉼터 조경석 설치 및 수목이전 완료<br>○ 지역주민 만족도   | 일자리정책과 |    |
| 7  |      | 문화예술회관 야외공연장 뒤 소나무 숲 개방 | 녹번동 85-4(녹번서근린공원, 구유지)  | ○ 울타리 철거 및 소나무 보호 등<br>○ 동근린공원 공원휴식년제 부분 수목정리   | - 노후된 철제 헬스 철거 후 축대목을 시공하고, 자연석 계단과 등 의자 설치 및 등산로 정비 등 주민들에게 자연친화적 힐링 공간을 제공하여 만족도가 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 울타리 철거 및 계단과 의자 설치 완료<br>○ 등산로 정비 완료   | 공원녹지과  |    |

|    |      |                             |                               |   |   |           |
|----|------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|
| 8  | 2016 | 주민 스스로가 만들어가는 정감있는 골목마을 만들기 | 은평로21길(은평초등학교 ~ 녹번초등학교)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상 : 약 100명(지역 주민, 어린이, 관계자 등)</li> <li>○ 사업내용 : 세대별 공동부엌 운영, 골목뒷밭 가꾸기, 마을 벽화그리기, 쉬어가는 의자 설치, 마을소통칠판 설치, 친환경마을조성 강좌</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계획 대비 실행 정도</li> <li>- 도심 속 골목 심 의자 설치(20명) : 2016. 6. 9(목) / 은평초등학교 담장 외 2곳</li> <li>- 친환경 마을 조성을 위한 '지렁이 사용자 만들기'(13명) : 2016. 11. 10(목)</li> <li>- 친환경 마을 조성을 위한 '바누만들기'(23명) : 2016. 11. 24(목)</li> <li>- 마을벽화 그리기(20명) : 2016. 12. 20(화) / 오성세탁소 외 2개소</li> <li>○ 사업효과</li> <li>- 골목에 쉬어갈 수 있는 의자를 설치하여 동네 어르신들에게 큰 도움이 됨.</li> <li>- 친환경 체험 활동, 만들기를 통해 어린이들에게는 친환경 교육을 주민들에게는 음식물 쓰레기 처리 등 환경에 대한 경각심을 일깨움.</li> <li>- 마을벽화 그리기를 통해 지역사회의 인적 자원들과 네트워크를 형성하고, 아이들의 통학길에는 즐거움과 달라진 골목의 스토리를 공유함.</li> <li>○ 제안자 의견</li> <li>- 동네 주민들이 함께 참여하여 골목에 대한 고민을 나누고 실행함.</li> <li>- 주민들의 자발적 참여로 세대간의 소통과 공감대가 확대됨.</li> <li>- 같은 마을 주민을 강사로 모신 마을 부엌이 뜨거운 호응을 얻으면서 골목 주민들이 소통할 수 있는 마을공동체의 시발점 역할을 함.</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을교육, 공동부엌, 골목나눔장터 진행</li> <li>○ 벽화 작업 완료</li> <li>○ 마을소통칠판 운영</li> <li>○ 마을소식지 제작 완료</li> </ul> | 희망마을담당관   |
| 9  | 2017 | 꿈의 마을(DREAM VILLAGE)        | 은평구 갈현로 161(녹번 산골마을)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상 : 산골마을 주민(70여명) 및 북한산 등산객 등</li> <li>○ 사업내용 : 자전거 보관 부스 설치, 계단 보수 및 손잡이 설치</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계획 대비 실행 정도</li> <li>- 2017년4월: 산골마을 경사로 정비 및 난간설치</li> <li>- 2017년5월: 자전거 이용 편의시설 설치 및 마을 계단정비, 손잡이 설치 완료</li> <li>- 2017년 5월~11월: 공동부엌 마을강좌 / 7회 개최</li> <li>○ 사업효과</li> <li>- 사업 실행과정에서 설명회와 토론회를 통해 주민들의 의견이 반영됨</li> <li>- 공동부엌과 마을강좌를 실시하여 주민들의 공감대 형성과 마을에 대한 애정도 상승</li> <li>- 불법 주차가 줄어들어 주민들의 보행로가 확보되었고, 계단의 정비와 손잡이 설치로 어르신들의 보행안전 향상</li> <li>- 마을 환경 개선, 사고 위험 감소</li> <li>- 시인 정지용 선생에 대한 강의 및 서양 미술사에 대한 강의 등이 유익했음</li> <li>○ 제안자 의견</li> <li>- 지역 특성상 노인이 많아 사업 초기에 생소하고 어려움이 있었으나, 공동부엌과 다양한 마을강좌 등을 통해 주민들의 참여와 관심이 많아졌음</li> </ul>  | 교통행정과,토목과 |
| 10 | 2018 | 평화공원에 다양한 운동기구 설치           | 녹번동 평화공원                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>녹번동 평화공원에 운동기구 2종 추가 설치 및 바닥 정비</li> <li>- 현재 어깨근육 운동기구 외 3개의 운동기구 기설치</li> <li>- 3~4개 운동기구 추가 설치 필요</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>운동기구를 사용하고 계신 지역 주민들과 인터뷰 한 결과, 시설물 설치로 인한 만족도가 매우 높았음.</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운동기구 구매 및 추가설치(3종) 완료</li> </ul>   | 공원녹지과     |
| 11 |      | 마을버스 디자인 정류장 설치             | 은평문화예술회관 앞 등 녹번동 관내 3개소       | <ul style="list-style-type: none"> <li>녹번동 마을버스 디자인 정류소 3개소 설치하여 주민의 편의 증진</li> <li>- 마을버스 이용객들이 비와 햇빛 등을 피할 수 있는 공간 제공</li> <li>- 녹번동의 명소가 될 수 있는 독특한 디자인의 정류장 설치</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적]</li> <li>○ 녹번로 16, 녹번로 60, 통일로 671 총 3곳 마을버스 승차대 설치 완료</li> <li>○ 안전유도블럭 설치 완료</li> </ul>   | 교통행정과     |
| 12 | 2019 | 주민이 행복한 골목길 만들기             | 은평로21길 ~ 예술회관 일대 골목길          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전봇대 디자인 불법광고방지 시트 부착(30개소)</li> <li>- 마을벽화 그리기, 심의자 설치</li> <li>- 주민과 함께하는 골목활성화 프로그램 추진 등</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적]</li> <li>○ 마을 벽화 시공 완료, 전신주 미관 개선 정비 공사(불법광고물 부착방지시트 시공) 완료</li> </ul>  | 자치안전과     |
| 13 |      | 쓰레기 상습 무단투기 구역 이동식 CCTV 설치  | 갈현2동, 녹번동, 불광1동, 신사2동 무단투기 지역 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적]</li> <li>○ 신청대상지 중 우선순위 선정 후 무단투기 이동형 CCTV 설치 완료</li> </ul>   | 자원순환과     |

|    |      |                                 |                               |  |   |           |  |
|----|------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------|--|
| 14 | 2020 | 안심 귀갓길 만들기                      | 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길          | ○ 사업내용 : LED보안등 55개소 개량 및 로고젝터 설치                  | [추진실적]<br>○ LED보안등 55개소 개량 완료<br>- 한전주 보안등 48개소, 전용주 보안등 6개소, 체신주 보안등 1개소<br>○ 태양광도로 표지병, 로고젝터 설치 완료  | 도로과,도시경관과 |  |
| 15 | 2021 | 공원 내 태양광 LED금연표시판 설치사업          | 녹번서근린공원, 은평평화공원               | ○ 사업내용 : 태양광 LED 금연표시판 9개소 설치(녹번서근린공원 6개, 평화공원 3개) | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 공원 2개소 현장방문 및 설치지점 협의: '21. 6. (녹번동 주민자치회 참여)<br>- 공원녹지와 공원관리팀, 조경팀 협조요청: '21. 6.<br>- 공원녹지와 공원관리팀, 조경팀 디자인 시안 검토: '21. 9.중<br>- 설치 완료: '21. 10.<br>- 보도자료 제출: '21. 10. 28. | 건강증진과     |  |
| 16 |      | 마을(어린이)공원 LED, GPS 시계(기상현황판) 설치 | 녹번서근린공원, 녹번동마을마당              | ○ 사업내용 : 공원 내 LED 시계(기상전광판) 설치                     | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 동주민 사업장소 의견조회 : '21. 2.<br>- 추진계획 수립 및 동주민의견 조회 : '21. 4.<br>- 기상전광판 구매 및 설치완료 : '21. 5.  | 공원녹지과     |  |
| 17 |      | 쓰레기 무단투기 방지용 말하는 cctv 설치        | 녹번동(무단투기 민원 집중 다발 지역 3곳)      | ○ 사업내용 : 상습 무단투기 지역 말하는 CCTV 설치                    | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 참여예산 지역사업 설치 장소 수요 조사 : '21. 3.<br>- 설치 요청 장소 방문 및 조사 : '21. 4.<br>- 설치 행정 예고 및 발주 : '21. 5.<br>- 설치 및 운영 : '21. 7.   | 자원순환과     |  |
| 18 | 2022 | 우리동네 정보마당 및 소원 우체통 설치           | 녹번동                           | ○ 은평구와 녹번동의 지역 소식을 전할 정보마당 게시판과 소원 우체통 제작 및 설치     |   | 자치안전과     |  |
| 19 |      | 어두운 골목길 로고라이트 설치                | 녹번동(진흥로16길 21, 통일로 578-21 일대) | ○ 로고라이트 등 조명기구 설치                                  |   | 도시경관과     |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(불광1동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                                      | 사업위치                                | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서    | 비고 |
|----|------|--|-------------------------------------|--|--|---------|----|
| 1  | 2012 | 북한산 둘레길 관광안내소 및 안내시설물 설치를 통한 지역경제 활성화 추진 | 은평구 진흥로 19길 30, 325일대(불광동 630번지 일대) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북한산 둘레길(죽두리봉) 입구에 둘레길 관광안내도를 포함한 불광동 먹자골목 맛집 안내게시판을 설치</li> <li>○ 북한산 둘레길에 태양광을 이용한 음성(문자) 안내표지판 설치 (북한산둘레길해설, 쓰레기무단투기금지, 자연보호, 산불예방, 먹자골목이용안내, 환경사랑에 대한 방송 등)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광안내 안내표지판 3개 설치</li> <li>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치</li> <li>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.</li> </ul> | 문화체육관광과 |    |
| 2  |      | 토사유출 방지대책                                | 불광로 10길 20-6(불광동 642번지) 천간사 부근      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북한산둘레길 진입로 입구에 배수로(약 10m × 5m)를 설치 및 침사지 정비</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 주민의 안전을 고려한 계획대로 완료하였고 지역주민의 만족도 매우 높음.</li> </ul>  | 치수방재과   |    |
| 3  | 2013 | 계단설치 및 공원조성                              | 불광동 산33-2호, 산59번지 일대                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폭우 시 토사, 우수 유출 방지를 위한 계단 설치</li> <li>○ 협소하고 비포장 등 보행에 불편을 주는 진입로 및 산책로 정비</li> <li>○ 방치되고 있는 곳에 꽃나무를 식재하여 열린공원조성</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민의 만족도가 매우 높음.</li> </ul>  | 공원녹지과   |    |
| 4  |      | 무단투기! 밤길 안전! "딱 걸렸어" CCTV 설치             | 불광로8길 4 외 7개소                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 쓰레기 상습 무단투기자 단속 및 안전사고, 범죄 예방을 위해 5대를 해당지역에 설치</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민의 만족도</li> <li>- 사업에 참여하는 해당골목 주민들 중 대표 관리자를 지정하고 주민들 스스로 참여하여 사후관리상태 양호하며 지역주민 만족도 높음.</li> </ul>  | 청소행정과   |    |
| 5  | 2014 | 어르신들 편안한 쉼터! 만들어 드릴게요!                   | 불광로5길 6-12                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 낡고 노후한 건물 및 시설, 설비 등 리모델링</li> <li>○ 휴식 기능 수준에서 다양한 프로그램 개발, 복지센터화</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민의 만족도</li> <li>- 편안한 쉼터 조성과 다양한 프로그램 개발을 통하여 여가 문화 조성과 이용하는 어르신들의 만족도 매우 높음</li> </ul>  | 어르신복지과  |    |
| 6  |      | 아름답고 안전한 북한산 둘레길 진입로 정비                  | 은평구 불광동 산43-14(임)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 둘레길 입구 비탈길을 계단식(목책)으로 정비</li> <li>○ 안전 난간 등 설치</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 둘레길 진입로를 정비하여 등산객 및 주민들이 안전하게 이용할 수 있어 만족도 높음.</li> </ul>   | 공원녹지과   |    |

|    |      |                          |                             |   |   |                 |  |
|----|------|--------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--|
| 7  | 2015 | 맛과 문화가 정겨운 불광동 먹자골목 환경개선 | 통일로 66길(불광동 먹자골목 일대)        | ○ 먹자골목 내 기존도로 칼라콘(도막형) 포장   | ○ 지역주민 만족도<br>- 지역주민 및 등산객이 많이 이용하는 먹자골목 환경개선을 통해 지역경제 활성화와 안전사고 예방에 도움이 되어 주민 만족도가 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 아스콘 및 도막형 포장 완료   | 토목과             |  |
| 8  | 2016 | 북한산 숨결이 살아있는 명품벽화거리 조성   | 불광로 14길 12 외 6개소, 178m2     | ○ 은평구 불광동 613-2 한국환경산업기술원 담장<br>○ 상기 지역에 담장정비 및 화단조성, 벽화그리기 등 실행(연장 95m, 면적 190m <sup>2</sup> ) | ○ 지역주민 만족도<br>- 벽화 조성 후 미관이 개선되어 주민 만족도가 매우 높고, 평소 방문이 잦은 북한산 관광객들에게도 긍정적인 이미지를 심어주는 등 지역 홍보효과에 기여<br><br>[추진실적]<br>○ 담장 정비 및 화단 조성 완료<br>○ 벽화 작업 완료  | 자치행정과           |  |
| 9  | 2017 | 대호아파트 미끄럼방지 포장           | 불광로8길 8-5일대                 | ○ 은평구 불광로8길 8-5일대 도로 경사로에 미끄럼 방지 포장9총 길이 100m, 폭 6m)  | ○ 지역주민 만족도<br>- 경사가 심해 평소 노약자 등의 보행이 어려운 도로가 미끄럼방지 포장을 통해 이동약자의 보행환경 개선에 크게 기여함. 사업 추진부서에서 당초 제안범위를 넘어 인접 도로까지 보수 정비를 해주어 만족도가 큼<br><br>[추진실적]<br>○ 아스팔트 평삭 및 재포장 완료  | 토목과             |  |
| 10 | 2018 | 남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장  | 불광1동 불광로6길 남해그린힐아파트 오르막길    | 불광1동 불광로6길 주변 경사진 도로의 노후 및 파손 정비, 미끄럼방지시설 설치  | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 기존에는 도로포장 상태가 불량하여, 갈라지고 움푹 파인 공간이 많아 지역주민들의 미끄럼 사고 우려가 컸음. 지역주민들의 안전예방에 기여함으로써 만족도가 높았음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 경사가 심해 여름 장마철 배수로 기능이 우려되고, 겨울철 얼화갈음이 많이 필요할 것으로 판단되므로 지속적인 관리가 필요해보임.<br><br>[추진실적]<br>○ 아스팔트 포장 공사, 미끄럼방지 포장 공사 완료                                  | 토목과             |  |
| 11 | 2019 | 은평구립도서관 오르막길 미끄럼방지 재포장사업 | 통일로 78가길 27-8 ~ 33-10 일대 도로 | - 해당 지역은 직선구간(약 200m)에 경사로가 위치<br>- 경사 도로에 미끄럼방지 도로포장을 실시하여 주민의 안전 확보                           | ○ 하자 발생여부<br>- 도로 정비 및 미끄럼 방지 포장이 마무리 되었으나 도로 곳곳에 틈새가 벌어진 곳을 여러 군데 발견함<br>○ 지역주민 만족도<br>- 겨울이 되어 눈이 내려 녹으면 갈라진 틈이 더 벌어질까 우려됨<br>- 포장한 곳과 안 한 곳의 별다른 차이점을 느끼지 못함<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 사업을 추진한 부서에서는 이번 겨울이 지난 후 틈이 벌어진 곳 등 도로 상태를 재점검하여 하자를 전체적으로 보완해줄 것을 요청함<br><br>[추진실적]<br>○ 노후도로 아스팔트 공사 시행 완료 | 도로과             |  |
| 12 | 2020 | 범죄예방 안심골목 만들기 사업         | 통일로 760 ~ 통일로 752-38        | ○ 사업내용 : LED보안등 13개소 개량 및 로고젝터, 비상벨 등 설치  | [추진실적]<br>○ LED보안등 13개소 개량 완료<br>- 한전주 보안등 5개소, 전용주 보안등 7개소, 체신주 보안등 1개소<br>○ 태양광도로 표지병, 로고젝터 설치 완료<br>○ 비상벨 1개소 설치 완료  | 도로과,도시경관과,전산정보과 |  |

|    |      |                     |                                     |  |  |       |  |
|----|------|---------------------|-------------------------------------|--|--|-------|--|
| 13 |      | 무단투기단속 이동식 CCTV 설치  | 갈현2동, 녹번동, 불광1동, 신사2동 무단투기 지역       | ○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치   | [추진실적]<br>○ 신청대상지 중 우선순위 선정 후 무단투기 이동형 CCTV 설치 완료  | 자원순환과 |  |
| 14 | 2021 | 도서관터널경관조명설치         | 은평구립도서관 터널 일대(불광동 산 59-71)          | ○ 사업내용 : 노후 방치된 터널에 범죄예방 환경설계 디자인을 적용한 환경개선을 통해 범죄 안심 공간 조성  | ○ 사업진행률 100%<br>- 은평구립도서관 터널 디자인 개발 용역 : '21. 4~5월<br>- 주민의견 수렴 및 디자인 선정 : 21. 5~6월<br>- 은평구 디자인위원회 자문 : 21.6월<br>- 디자인 확정 및 공사, 물품제작 발주 : 21. 7~8월<br>- 조형물 설치, 준공 : 21. 9월 | 도시경관과 |  |
| 15 |      | 통학로 안전확보(어린이보행환경개선) | 불광초등학교(불광로 51) 정문~한화빌딩(통일로 742) 진입로 | ○ 사업내용 : 초등학교 주변 통학로 보행환경 개선   | ○ 사업진행률 100%<br>- 아스콘 포장(민간 시행) : '21. 2.<br>- 측구 및 경계석 재설치 : '21. 5.<br>- 미끄럼방지포장 시공 : '21. 6.  | 도로과   |  |
| 16 | 2022 | 불광동 자투리 녹지 쉼터 정비    | 불광동 645-6 일대                        | ○ 관리가 되지 않고 있는 자투리 공원을 수종 개량 및 벤치 설치 등 조경을 통해 자연 친화적 공간으로 조성하여 주민 누구나 이용 할 수 있는 정자설치 및 경계웬스 설치하여 제공  | ○ 사업진행률 100%<br>- 현장조사 : '22. 1.<br>- 주민 제안자 의견 청취 및 사업 구상 : '22. 2.<br>- 자투리 공간 쉼터 조성공사 : '22. 3.<br>- 준공 합동점검 및 보완조치 : '22. 4.   | 공원녹지과 |  |
| 17 |      | 책과 휴식이 있는 작은 정원     | 불광1동 주민센터 1층 외부 정원                  | ○ 동 주민센터1층 작은 정원을 이용하는 주민들에게 자연의 소리를 담은 스피커 설치로 산속에 있는 분위기를 조성하고 쉬면서 책을 가까이 할 수 있는 열린 서가를 설치하여 부담 없이 책을 빌리고 반납하는 '독서와 쉼'을 테마로 한 자연 친화적인 휴식 공간 조성 | ○ 사업진행률 100%<br>- 공사 준공 : '22. 4. 6.   | 자치안전과 |  |
| 18 | 2023 | 무단투기구역 CCTV 설치      | 통일로72길 30-14 등 6개소                  | ○ 해당 주소지로 이동식 무단투기 CCTV 이전 설치  |  | 자원순환과 |  |
| 19 |      | 자투리쉼터 CCTV 설치       | 불광동 645-6번지 일대                      | ○ 불광동 자투리쉼터 CCTV 설치  |  | 공원녹지과 |  |
| 20 |      | 도도정 스카이어닝 설치        | 불광1동                                | ○ 도도정 스카이어닝 설치   |  | 자치안전과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(불광2동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                      | 사업위치                           | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서  | 비고 |
|----|------|--------------------------|--------------------------------|---|--|-------|----|
| 1  | 2012 | 연서시장 환경개선                | 통일로 850(불광동 310-11일대)          | ○ 천장에 늘어져 있는 각종 전선을 천장부에 보이지 않게 정리하여 화재 등 안전사고 예방 및 미관 개선<br>○ 조명기기를 LED 조명으로 교체하여 에너지 절감 및 시장 내부 조도 개선으로 밝고 쾌적한 분위기 조성<br>○ 연서시장 진입로 간판 정비<br>○ 협소하고 울퉁불퉁한 시장 내 보행통로를 보수(콘크리트타설 및 보도블럭)하여 장비의 편의성 증진 | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.   | 생활경제과 |    |
| 2  |      | 공공홍보물 게시판 설치             | 은평구 연서로 31길 5, 불광동 177-21 외 1곳 | ○ 불광2동 내 공공홍보물 게시판 추가 설치(3개소)   | ○ 계획하였던 3개소에 공공홍보판을 설치함.<br>○ 지역주민 만족도<br>- 구정홍보에 접근성이 높아져 주민들의 만족도가 높게 나타났으며 추가 설치 요구를 함.<br>○ 지역주민 만족도   | 자치행정과 |    |
| 3  | 2013 | CCTV 및 안내판 설치            | 불광동 76-21(연신초등학교 추진)           | ○ 상시 불법주차가 되어있는 골목길에 주정차 단속 CCTV 및 안내판을 설치  | - 안내판과 CCTV를 설치로 지역주민의 만족도가 매우 높으며 추가 설치에 대한 의견이 있음.<br><br>[추진실적]<br>○ CCTV 3개소 설치 완료   | 교통지도과 |    |
| 4  | 2015 | 범죄신고 건수 밀집지역 학교주변 CCTV설치 | 연서로 35길 8-13                   | ○ 방범 취약지역 및 일부 학생들의 주요 일탈 장소인 후미진 골목길 등지에 방범용 CCTV를 설치하여 범죄예방 효과를 거두고 학생들의 일탈행위 방지  | [추진실적]<br>○ CCTV 설치(3개소 11대) 완료  | 전산정보과 |    |
| 5  | 2016 | 연신중학교 옹벽 포인트 타일벽화 설치사업   | 연신중학교 ~ 연광초등학교 옹벽 100m2        | ○ 다른 지역에서 해왔던 페인트방식을 탈피하여 포인트 아트타일을 재료로 교육과 환경, 우리 문화를 알리는 벽화거리 설치(9옹벽 100m(남측 30m, 북측 70m))  | ○ 지역주민 만족도<br>- 씨름, 새장골 등 옛이야기를 테마로 특색있는 타일벽화를 조성하여 쾌적한 골목길 조성에 기여하였고 학부모, 교사, 참여위원, 동 관계자로 구성된 벽화추진위를 통해 진행과정 전반을 공유하며 자발적 참여를 통한 사업 추진으로 주민 만족도가 극대화됨<br><br>[추진실적]<br>○ 포인트 타일을 이용한 벽화 거리 조성 완료<br>○ 지역주민 만족도 | 자치행정과 |    |
| 6  |      | 연천초등학교 옹벽 벽화 개선사업        | 연서로34길 22(연천초등학교)              | ○ 노후된 기존 벽화를 개선하고 학교 내, 외부에 새롭게 조성<br>- 도로측 벽화사업 1식 : 길이 60m 높이 3.5m<br>- 학교내부 벽화사업 1식 : 길이 150m 높이 3.5m  | - 학교위원회, 학생, 지역민의 의견을 수렴하여 장시간에 걸쳐 탈색, 부식된 학교담장 벽화를 정비함으로써 주 수혜자인 학생들뿐만 아니라 마을 전체에 활력을 주는 거리로 재탄생함<br><br>[추진실적]<br>○ 노후된 기존 벽화 개선 완료  | 자치행정과 |    |
| 7  | 2017 | 복잡한 오거리 골목길을 주민친화거리로     | 통일로 88길 8 앞 오거리                | 오거리 중심 반경 20m내의 골목길을 도막포장으로 도시미관 조성 (아스팔트 평삭 및 재포장 4.5a, 도막바닥재포장 450m²)   | ○ 지역주민 만족도<br>도막포장으로 골목길 미관이 크게 개선되었고, 경사가 큰 오거리에 미끄럼 방지 포장이 되어 노약자들이 보다 안전하게 이용할 수 있어 만족도가 큼<br><br>[추진실적]<br>○ 아스팔트 평삭 및 도막 바닥재 포장 완료  | 토목과   |    |
| 8  |      | 연신중학교 옹벽 타일벽화 보강         | 연신중학교                          | - 연신중학교 옹벽에 기존에 설치되어 있는 타일벽화를 보강하여 포인트 아트타일을 재료로 우리문화 및 교육과 환경을 알리는 벽화를 추가로 설치하여 옹벽에 벽화가 비어있는 곳을 채움으로써 더욱 밝고 아름다운 통학로를 조성한다.<br>- 한국화와 서양화 이미지 도안을 활용하여 어린이집, 학교 등 청소년들의 교육의 장으로 활용한다.                | [추진실적]<br>○ 벽화 준공 완료   | 자치행정과 |    |

|    |      |                                |                                  |  |  |        |  |
|----|------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------|--|
| 9  | 2018 | 골목 계단 아트 및 조형물 설치를 통한 도시 미관 개선 | 통일로82길 39 주변과 통일로 82길 41번지 사이 계단 | - 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인이나 쾌적한 통행과 골목길 미관개선에 기여할 수 있는 디자인을 골목길 계단에 계단 아트를 함으로써 주민들이 계단을 오르내릴 때 좀 더 좋은 느낌을 받을 수 있도록 한다.<br>- 계단 중간 평지에 주변 환경과 잘 어우러지는 벤치형의 조형물을 설치해 계단을 오르내리며 쉴 수 있는 용도 겸 골목길 미관 개선에 기여할 수 있도록 한다. | [추진실적]<br>○ 계단아트 적용 및 벤치 설치 완료   | 토목과    |  |
| 10 |      | 범죄예방 로고젝터 설치                   | 불광2동 관내 10여 곳                    | ▪ 무단투기 방지 로고젝터 설치<br>- 로고젝터를 설치하여 상습 투기지역 바닥 또는 벽면에 무단투기 금지 안내 투영<br>▪ 안심귀갓길 로고젝터 설치<br>- 주민들이 안심하고 귀가할 수 있도록 범죄예방 환경설계 디자인을 적용한 로고젝터 설치   | [추진실적]<br>○ 로고젝터 빛글씨 14개소 설치 완료  | 가족정책과  |  |
| 11 | 2019 | 연광초 후문 사거리 정자 보수               | 연서로33길 20-30 앞 부지                | - 노후된 정자 개. 보수<br>- 천막 철거 후 그늘막(또는 비가림막) 설치<br>- 벤치 추가 설치  | ○ 하자 발생여부<br>- 하자 발생은 없으나, 정자에 앉아보니 바닥의 표면이 너무 거칠어서 옷을 상하게 할 정도임<br>○ 지역주민 만족도<br>- 노후했던 정자가 깨끗하게 보수되어 주민 이용률이 높아졌으며 특히 어르신들이 휴게공간으로 잘 이용하고 계심<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 비가림막(천막)이 남아보여 조만간 교체가 필요해 보이며, 정자의 바닥이 너무 거치므로 조금 더 부드럽게 만들어 주었으면 함<br>- 정자 옆 벤치(의자)도 너무 남아 페인트칠이 필요함<br><br>[추진실적]<br>○ 노후정자 보수 및 그늘막 설치 완료 | 공원녹지과  |  |
| 12 | 2020 | 다목적CCTV설치                      | 연서로43길 17, 통일로80길 11             | ○ 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치   | [추진실적]<br>○ 다목적 CCTV 2개소 설치 완료<br>- 연서로43길 17, 통일로80길 11   | 전산정보과  |  |
| 13 |      | 말하는 CCTV설치                     | 불광2동                             | ○ 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 설치  | ○ 사업진행률 100%)<br>- CCTV 설치 위치 선정 : '21. 2.<br>- 세부계획 수립 및 계약 진행 : '21. 3.~4.<br>- 현장 실사 : '21. 5.<br>- 기초공사(굴착) 및 금속기둥 설치 : '21. 6<br>- 카메라 및 현장시설물 설치 : '21. 7<br>- 최종 개통 작업(관제센터 VMS 등록) : '21. 8  | 자원순환과  |  |
| 14 | 2021 | 방범용 CCTV설치                     | 불광2동                             | ○ 사업내용 : 무단투기 단속용 말하는 CCTV 설치  | ○ 사업진행률 100%)<br>- 참여예산 지역사업 설치 장소 수요 조사 : '21. 3<br>- 설치 요청 장소 방문 및 조사 : '21. 4.<br>- 설치 행정 예고 및 발주 : '21. 5.<br>- 설치 및 운영 : '21. 7.  | 스마트정보과 |  |
| 15 |      | 현골목 주고 새골목 받자                  | 연서로37길 17-2                      | ○ 사업내용 : 연서로37길 17-2 인근 골목구간 보도블록 교체   | ○ 사업진행률 100%)<br>- 공사 발주 : '21. 2.<br>- 공사계약 : '21. 3.<br>- 공사완료 : '21. 7.   | 도로과    |  |
| 16 |      | 불광2동 방범용 CCTV 설치               | 불광2동 484-228                     | ○ 범죄예방을 위한 CCTV 설치   | ○ 사업진행률 100%)<br>- CCTV 설치 위치 선정: '22. 2. ~ 3.<br>- 세부계획 수립 및 계약 진행: '22. 4.<br>- 사업착수: '22. 5.<br>- 착공 및 준공: '22. 6.~7.   | 스마트정보과 |  |
| 17 | 2022 | 밝은 동네 만들기                      | 통일로 88가길 주변(불광2동)                | ○ 골목길내 추가 보안등 신설 및 LED등기구 개량   | ○ 사업진행률 100%)<br>- 계획 수립 및 공사 발주: '22. 1.<br>- 공사 착공: '22. 2.<br>- 공사 준공: '22. 6.  | 도로과    |  |
| 18 |      | 쓰레기 단속 CCTV 설치                 | 불광로22길 20-18                     | ○ 상습 무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방   | ○ 사업진행률 100%)<br>- 무단투기 CCTV 설치 지역 조사 및 선정: '22. 3. ~ 5.<br>- 무단투기 CCTV 설치 행정예고: '22. 6.<br>- 무단투기 CCTV 설치 및 운영: '22. 6.   | 자원순환과  |  |

|    |      |                     |                              |                      |  |        |  |
|----|------|---------------------|------------------------------|----------------------|--|--------|--|
| 19 |      | 쓸라표지병 설치            | 통일로 18가길 일대                  | ○ 태양광 도로표지병(조명기구) 설치 | ○ 사업진행률 100%<br>- 대상지 현장확인 및 계획수립: '22. 3.<br>- 주민의견 수렴: '22. 4.<br>- 시설물 준공 및 검수: '22. 5. | 도시경관과  |  |
| 20 | 2023 | 방범용 CCTV 설치         | 가좌로7길 6-1, 가좌로7길 4-1 골목(1개소) | ○ 방범용 CCTV 시스템 설치    |  | 스마트정보과 |  |
| 21 |      | 쓰레기 무단투기 단속 CCTV 설치 |                              |                      |  | 자원순환과  |  |
| 22 |      | 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치  | 연서로 310 횡단보도 1면              | ○ 횡단보도 바닥신호등 설치 1개소  |  | 도로과    |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(갈현1동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                          | 사업위치   | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서  | 비고 |
|----|------|------------------------------|--|--|--|-------|----|
| 1  | 2012 | 갈곡리 열린공원 조성                  | 갈현동 산18-2호 일대(서오릉도시자연공원)                                       | ○ 쉼터 공간을 활용하여 공원 내 꽃나무를 식수하고 안내간판, 돌탑, 벤치, 운동기구 조형물 등을 설치하여 열린공원 조성<br>○ 공원 녹지대 주변 후미진 5곳에 가로등 설치하여 안전성 확보           | ○ 정자1동, 쉼터조성, 의자5개, 운동기구3점 설치, 나무식재 완료<br>○ 5개소 가로등 설치완료<br>○ 연면적 300㎡ 열린공원조성 완료<br>○ 주민들이 자발적으로 청소하고 주위를 깨끗하게 관리하고 있음.<br>○ 지역주민 만족도<br>- 공원조성과 가로등 설치에 대한 지역주민의 만족도 높게 나타남.<br>- 향후 외진곳 범죄예방을 위해 CCTV설치 희망함.<br><br>[추진실적]<br>○ 조형물 설치 완료<br>- 정자 1동, 쉼터 조성, 의자 5개, 운동기구 3점 설치<br>○ 나무 식재 완료 | 공원녹지과 |    |
| 2  | 2013 | 박석공원 공중화장실 정비                | 갈현동 416-3(박석어린이공원)   | ○ 전반적으로 노후된 공중화장실 시설물을 현대식으로 개보수함.   | [추진실적]<br>○ 공중화장실 재설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 밝기에 대한 약간의 아쉬움 있음.  | 공원녹지과 |    |
| 3  | 2015 | 어린이공원 LED가로등 교체 및 이동식 농구대 설치 | 갈현동 439-3(갈곡리 어린이공원), 갈현동 416-3(박석어린이공원), 갈현동 434-38(서갈현어린이공원) | ○ 어린이공원의 가로등을 LED등으로 교체<br>○ 이동식 농구대 설치  | [추진실적]<br>○ 갈곡리어린이공원 : 공원등 LED로 교체(6등), 노후 등주 3등 교체<br>○ 박석어린이공원 : 공원등 LED 등기구로 교체(4등)<br>○ 서갈현어린이공원 : 공원등 LED 등기구로 교체(4등)<br>○ 지역주민 만족도   | 공원녹지과 |    |
| 4  | 2016 | 갈곡리 솜씨자랑 쉼터 조성               | 갈현로 301(갈현1동 주민센터)   | ○ 사업대상 : 관내 주민대상<br>○ 사업내용 : 벤치교체 및 파고라(지붕) 설치, 주민들의 재능과 솜씨 자랑터 조성   | [추진실적]<br>- 눈, 비 등을 피할 수 있는 휴식공간이자 지역민의 솜씨 자랑터로 조성 중인 쉼터에 대한 주민 기대가 큼<br><br>[추진실적]<br>○ 벤치(7대) 및 불록 재정비 완료<br>○ 파고라 및 가판대 설치 완료   | 토목과   |    |
| 5  | 2017 | 꿈과 이야기가 있는 어린이공원 가꾸기         | 박석어린이공원(갈현동 416-3일대)   | ○ 갈현로에 아름다운 벚꽃으로 가로수를 식재하여 걷고 싶은 거리 조성<br>○ 울퉁불퉁한 보도 포장 및 보행 지장을 정비, 보도턱 낮추기, 일부 구간엔 벤치를 설치하여 걷기 편한 보도 및 주민 휴식 공간 조성 | ○ 지역주민 만족도<br>- 동 위원회와 구 담당부서 간 지속적인 업무협의로 어린이 공원에 적합한 벽화 시안을 선택, 시행하여 지역민의 만족도가 매우 큼<br><br>[추진실적]<br>○ 화장실 벽화 작업 완료  | 공원녹지과 |    |
| 6  |      | 벚꽃 향기가 있는 걷고 싶은 거리 조성        | 갈현로 301, 갈현로41길 3  | ○ 갈현로에 규모가 큰 버즘나무 대신 벚꽃으로 가로수를 식재<br>○ 주민 보행에 도움을 주고 걷고 싶은 거리 조성으로 주민 정서 안정 도모                                       | [추진실적]<br>○ 벚꽃나무 및 영산홍 등 관목류 식재 완료   | 공원녹지과 |    |

|    |      |                         |                              |  |  |        |  |
|----|------|-------------------------|------------------------------|--|--|--------|--|
| 7  | 2019 | 아이디어 빗물받이 설치            | 연신내 버스정류장 및 상점가 일대(갈현1동)     | 연신내 버스정류장 및 상점가 일대 빗물받이 스틸그레이팅 교체(50개소)                                  | <p>○ 하자 발생여부</p> <p>- 하수구의 크기와 빗물받이 망 크기가 서로 달라 쓰레기(담배꽂초 등)를 걸러내지 못한 곳이 많았음</p> <p>○ 지역주민 만족도</p> <p>- 제안자의 사업 희망 장소와 실제 빗물받이 설치 장소가 상이하 며, 사업진행 과정에서 추진부서와 제안자 간의 의사교류가 전혀 없었던 점이 매우 아쉬움</p> <p>○ 사후관리상태 / 기타의견</p> <p>- 빗물받이의 청소가 전혀 안 되었는지 담배꽂초 등 쓰레기가 매우 많이 쌓여 있어, 비가 많이 올 시 하수구가 막혀 넘칠 우려가 있으 므로 주기적인 청소 및 관리(한달에 두 번 이상)가 필요함</p> <p>[추진실적]</p> <p>○ 거름망 시범 5개소 설치, 주기 청소 완료</p> <p>○ 청소주기 결정(6주)</p> <p>○ 거름망 추가 99개소 설치 완료</p> | 치수과    |  |
| 8  | 2020 | 아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치)   | 갈현1동                         | ○ 사업내용 : 방범용 CCTV 시스템 설치   | <p>○ 사업진행률 100(%)</p> <p>- CCTV 설치완료 및 개통 : 8월</p>   | 전산정보과  |  |
| 9  | 2021 | 산소탱크 앵봉산 개선             | 앵봉산 등산로 일대                   | <p>○ 사업내용 : 숲가꾸기사업(풀베기 및 고사목 제거 등)</p> <p>- 칩뿌리 및 기타 낭물식물 정비 요청 등 반영</p> | <p>○ 사업진행률 100(%)</p> <p>- 추진계획 수립 : '21. 9.</p> <p>- 공사 발주 및 시행 : '21. 10.</p> <p>- 준공 : '21.11.</p>  | 공원녹지과  |  |
| 10 |      | 아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치)   | 갈현1동                         | ○ 사업내용 : 방범용 CCTV 시스템 설치   | <p>○ 사업진행률 100(%)</p> <p>- CCTV 설치완료 및 개통 : 8월</p>   | 스마트정보과 |  |
| 11 | 2023 | 밤길을 함께 지켜요! 방범용 CCTV 설치 | 가좌로7길 6-1, 가좌로7길 4-1 골목(1개소) | ○ 방범용 CCTV 시스템 설치  |  | 스마트정보과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(갈현2동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                     | 사업위치         | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용   | 사업부서  | 비고 |
|----|------|-------------------------|--------------|---|---|-------|----|
| 1  | 2014 | 제설용 소형차량 구입             | 갈현1동 일대      | ○ 관내 이면도로 급경사 도로와 마을버스 통행 구간의 신속하고 원활한 제설작업을 위한 소형제설차량 구입 | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치에 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.                                  | 토목과   |    |
| 2  | 2016 | 안전하게 걷고 싶어요! 방법 CCTV 설치 | 갈현로21길 15    | ○ 방법용 CCTV 설치(1개소 5대)                                     | ○ 지역주민 만족도<br>- CCTV를 설치함으로써 아동과 청소년들의 안전사고를 예방할 수 있어 지역주민 만족도 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 방법용 CCTV 설치 완료(1개소 5대)<br>○ 집행완료   | 전산정보과 |    |
| 3  | 2017 | 앵봉산 등산로길 재정비            | 갈현2동 앵봉산 입구  | ○ 갈현2동 효경골 경로당 부근 등산로 정비(약 400m)                          | ○ 등산로 정비 완료<br>○ 지역주민 만족도   | 공원녹지과 |    |
| 4  |      | 우리마을지킴이 CCTV 설치         | 연서로21길 7 사거리 | ○ 연서로21길 7 사거리 방법용 CCTV 설치(스피드 돔 1대, 고정형카메라 1대)           | - 대로변에 인접한 지역이나 학생 및 주민사고 예방을 위해 CCTV를 설치하여 안전한 보행환경을 확보하고, 더불어 쓰레기 무단투기도 줄어들어 사업효과가 큼<br><br>[추진실적]<br>○ 방법용 CCTV 설치<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도   | 전산정보과 |    |
| 5  | 2018 | 쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치 | 갈현2동 4곳      | 갈현2동 상습 무단투기 지역에 이동형 무단투기 감시카메라 4대 설치                     | - 골목길에 주택이 밀집한 동지역 특성상 상습적인 무단투기로 인한 민원이 자주 발생하므로, 이동형 CCTV 설치지역 인근 주민들의 만족도가 굉장히 높은 편임.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 은평구 전체 동으로 사업을 확대하여 운영해도 좋을 듯한 사업으로 보임.<br><br>[추진실적]<br>○ 이동형 CCTV 구매 및 설치 완료(4곳) | 청소행정과 |    |

|    |      |                        |                               |   |   |       |  |
|----|------|------------------------|-------------------------------|---|---|-------|--|
| 6  | 2019 | 좌월어린이공원 벚꽃식재 사업        | 좌월어린이공원                       | - 버즘나무제거(10그루,10백만원)<br>- 빛나무식재(10그루,10백만원)   | ○ 하자 발생여부<br>- 식재한 왕벚나무 중 2그루가 이미 고사함<br>○ 지역주민 만족도<br>- 해충이 많고 미관상 좋지 않은 버즘나무 대신 빛나무를 식재하여 주민들의 공원이용 만족도를 높이고, 제거한 버즘나무를 절단하여 화단으로 조성한 것도 좋은 생각임<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 고사한 나무 2그루를 빠른 시일 내에 새로 식재해 줄 것<br>- 나무가 말라죽지 않도록 지속적인 물주기 등의 관리 필요<br>- 참여예산사업 안내판 미설치<br><br>[추진실적]<br>○ 플라타너스 제거 및 빛나무 식재 완료 | 공원녹지과 |  |
| 7  | 2020 | 쓰레기 무단투기 잡는 이동형CCTV 설치 | 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역 | ○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치  | [추진실적]<br>○ 신청대상지 중 우선순위 선정 후 무단투기 이동형 CCTV 설치 완료   | 자원순환과 |  |
| 8  |      | 주민협치 마을공유공간 조성         | 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간           | ○ 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성   | [추진실적]<br>○ 마을공유공간 조성 완료<br>- 직능단체 구역별 물품 매치 및 이용   | 자치안전과 |  |
| 9  |      | 좌월공원 정비사업              | 좌월어린이공원                       | ○ 사업내용 : 운동기구, 등의자 신설 및 교체, 화장실 정비  | [추진실적]<br>○ 운동기구(러닝사이클, 공중걸기 등), 벤치 5개 설치 완료<br>○ 화장실 정비 완료<br>- 양변기 등받이, 각도거울, 기저귀 교환대<br>○ 식재공사 완료  | 협치담당관 |  |
| 10 | 2021 | 길마공원 클링포그              | 길마어린이공원                       | ○ 사업내용 : 공원 내 클링포그 설치 및 수도.전기 인입 공사   | ○ 사업진행률 100%<br>- 추진계획 수립 : '21. 3.<br>- 물품 계약 및 기초부 설치 : '21. 4.<br>- 시설물 제작 및 설치, 수도.전기 인입 : '21. 6.<br>- 클링포그 가동 및 블라드 추가 설치 : '21. 7.   | 공원녹지과 |  |
| 11 | 2022 | 좌월어린이공원 트릭아트 포토존 조성사업  | 좌월어린이공원(은평구 갈현동 513-1)        | ○ 노후 펜스 교체, 트릭아트 설치<br>- 어린이공원 탐방 및 제작 현장 조사<br>- 트릭아트 조성사업 관련 컨설팅<br>- 트릭아트 주민 아이디어 접수<br>- 연신내 명소, 포토존 홍보 이벤트 | ○ 사업진행률 100%<br>- 추진계획 수립 : '22. 1.<br>- 트릭아트 업체 선정 관련 의견 조회: '22. 2. ~ 3.<br>- 현장 조사(설치 위치 및 컨셉 등): '22. 3.<br>- 주민설명회: '22. 4.<br>- 시안 확정: '22. 5. ~ 6.<br>- 트릭아트 설치 용역 추진: '22. 6. ~ 8. (8. 1. 준공)<br>- 펜스 철거 및 교체: '22. 7.<br>- 화장실 조명 설치: '22. 8.  | 공원녹지과 |  |
| 12 | 2023 | 소공녀 공간 시설개선 및 공간 활용    | 갈현2동                          | ○ 반지하 공간 창문(틀) 교체 및 주민참여 프로그램 진행  |   | 자치안전과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(구산동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                         | 사업위치                             | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서        | 비고 |
|----|------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------|----|
| 1  | 2012 | 학교주변 등 방범취약지역 보안등 설치        | 구산중 및 은평중등학교 주변 및 인접지역           | ○ 주택가 뒷산과 인접한 은평중, 고등학교 및 구산중학교, 구현초등학교 등 학교 밀집지역 주변로와 인접 방범취약 지역에 대해 가로등 확충 및 방범용 CCTV 설치 | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.<br>○ 지역주민 만족도 | 토목과         |    |
| 2  | 2014 | 밤길이 무서운 산책로 CCTV 및 보안등 설치   | 구산동 547번지 일대 산책로                 | ○ 가로등 5개소 추가 설치<br>○ CCTV 1개, 비상벨(지구대 직통비상벨) 설치  | 구산동 주민의 대표적인 산책로에 CCTV 및 LED 보안등이 설치되어 밤에도 안심하고 다닐 수 있어 주민 대다수가 만족하고 있음.<br><br>[추진실적]<br>○ 가로등 17등(5개소) 설치 완료<br>- 전용주 7등, 한전주 10등<br>○ CCTV 8대(3개소), 비상벨 설치 완료                 | 전산정보과,토목과   |    |
| 3  |      | 마을공원 화장실 정비 및 휴식공간 조성       | 구산동 340-1(구산동 마을공원)              | ○ 공중화장실 개보수<br>○ 공원내 시설물(벤치 등) 추가 설치   | ○ 공원을 이용하는 주민들의 자조모임 및 참여예산 지역회의의 위원 등으로 마을지기임을 구성하여 관리<br><br>[추진실적]<br>○ 간이 화장실 설치 및 휴식공간 조성 완료  | 공원녹지과       |    |
| 4  | 2015 | 우리 학교가 아름다워졌어요              | 은평구 갈현로15길 20-23(구산중학교 정문앞)      | ○ 구산중학교 정문옆 자전거 거치대에 빗물받이 설치<br>○ 구산중 ~ 은평중 사이 담장에 그려진 오래된 벽화 새단장                          | [추진실적]<br>○ 자전거 거치대 차양시설 5대 설치 완료<br>○ 벽화 작업 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 교통행정과,자치행정과 |    |
| 5  |      | 봉산을 주민들의 안전한 힐링공간으로!        | 구산동 산142-5 일대, 해맞이 광장, 수국사 뒤 등산로 | ○ 안전한 새벽 산행을 위한 가로등 설치<br>○ 등산로 입구에 먼지털이기 설치<br>○ 봉산 기존 등산로(이부능선길)에 위험방지시설 보완설치            | - 향후 관리 양호하며 지역주민의 만족도 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 공원등 14조, 휴먼지털이기 1조 설치 완료<br>○ 등산로 정비 및 로프난간 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도   | 공원녹지과       |    |
| 6  | 2016 | 경향파크 A 앞 근린공원 정비            | 구산동 경향파크A앞 공터(구산동 167 일대)        | ○ 수목식재 및 운동기구 등 편의시설 설치(약 613㎡)  | - 공원 주변 쓰레기 무단투기와 불법주차 해결을 위한 사업으로 환경 정비를 통해 이용 편의성과 쾌적성이 향상됨<br><br>[추진실적]<br>○ 수목식재 및 운동기구 등 편의시설 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 공원녹지과       |    |
| 7  |      | 수국사 등산로 위험 철조망 제거 및 안전펜스 설치 | 구산동 산 135-1일대(봉산도시자연공원)          | ○ 안전펜스 설치(55경간), 철조망 제거, 사철나무 식재(220주)   | - 보행자 안전을 위협하는 철조망을 제거하여 봉산을 방문하는 등산객을 보호하고 쾌적한 등산로 조성으로 주민 만족도가 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 안전펜스 설치(55경간) 설치 및 철조망 제거 완료<br>○ 사철나무 식재(220주) 완료  | 공원녹지과       |    |
| 8  |      | 서오릉로 273 불법주정차 단속 CCTV 설치   | 서오릉로 273 버스정류장(806전투경찰대우남아파트) 앞  | ○ 불법주정차 단속 CCTV를 설치하여 무단주정차량 상시 단속<br>○ 버스정류장 노선버스 이용자의 편의제공<br>○ 서오릉로 자가용 이용자의 교통사고 위험 예방 | [추진실적]<br>○ 고정식 CCTV 1대 설치   | 교통지도과       |    |

|    |      |                                    |                               |   |   |             |  |
|----|------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------|--|
| 9  | 2017 | 봉산 등산로에 꽃나무를 심어요 ~                 | 봉산(구산동 e-편한세상 아파트 뒤편)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉산 체육시설 주변 꽃밭 조성</li> <li>○ 등산로 주변에 계절별 꽃나무(벚꽃 등)를 심어 아름다운 산책로를 조성하여 주민의 편안한 휴식처 제공</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등산로 약 500m 정비</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 등산로 곳곳에 산철쭉을 식재하여 봄철 등산객들에게 쾌적한 환경을 제공할 것으로 기대함.</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산철쭉 식재 완료</li> <li>○ 등산로 정비 완료</li> </ul>  | 공원녹지과       |  |
| 10 | 2018 | 우리동네 방범용 CCTV를 설치해주세요              | 서오릉로27길 27, 26-2(2개소)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>서오릉로27길 27, 26-2(2개소)에 방범용 CCTV 8대 설치</li> <li>- 구산동 308번지 일대는 고지대 지역으로 야간에 통행인이 적어 청소년, 여성의 안전에 취약한 지역임</li> <li>- 최근들어 절도사건이 늘어남에 따라 방범용 CCTV 설치민원이 제기되기에 범인의 도주로를 추적하고 범죄 예방 효과가 있는 CCTV를 설치하여 주민들의 안전한 주거환경을 조성하고,</li> <li>- 주민들의 불편사항인 등산객의 쓰레기 무단투기를 예방하고자 함</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 범죄의 발생을 사전 예방할 수 있는 적절한 장소에 CCTV가 설치된 것으로 판단되며, 방범용 CCTV의 효과가 봉산둘레길 탐방객의 무분별한 쓰레기 무단 투기를 방지하는 효과로 이어지고 있음.</li> <li>이로 인해 해당 지역 쓰레기 무단 투기 발생률도 줄어들었음.</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견</li> <li>- 2곳에 설치된 CCTV 설치거리가 10여 미터에 불과해 방범구역이 중복되는 느낌이 있음. 설치간격을 넓혔으면 더 광범위한 구역을 관리할 수 있었을 것으로 생각됨. 차후 사업부서에서 CCTV설치시 간격도 고려하여 주셨으면 함.</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방범용 CCTV 설치(2개소) 완료</li> </ul> | 전산정보과       |  |
| 11 |      | 우리학교 담장벽화 새단장                      | 구산중학교, 은평중학교 옹벽               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재학생 등이 제안한 벽화 또는 직접 벽화 도색</li> <li>- 구산동 자원봉사캠프 자원봉사자 모집 및 협조</li> <li>- 깨끗하고 쾌적한 통학로 조성</li> </ul>  | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 벽화 그리기 사업 공사 완료</li> </ul>   | 자치안전과       |  |
| 12 |      | 어린이집 앞 공원화단을 정비해주세요                | 은평구 서오릉로21길 11-8(구산동 마을공원 일대) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집 앞 공원 화단에 잡목을 제거하고 사계절 꽃류 등을 식재하여 어린이들에게 교육적 환경 제공</li> <li>- 여름철에는 잡목 때문에 모기 및 벌레 등이 많이 서식하고 있음에 따라 꽃류 또는 나무 식재</li> </ul>  | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위험수목제거, 관목이식 및 신규식재 완료</li> </ul>  | 공원녹지과       |  |
| 13 | 2019 | 구산동청사 앞 소공원을 깨끗하게 정비해주세요           | 구산동 27-7(구산동주민센터 앞)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원 화단에 가장자리에 잡목을 제거하고 사계절 꽃류 또는 나무 식재를 통해 주민들에게 쾌적한 환경 제공</li> <li>- 공원 보도블럭 보강</li> <li>- 운동기구 및 의자 교체 등</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 공원 화단에 잡목을 제거하고 꽃과 나무를 새로 식재하였으며, 낡은 벤치를 새롭게 교체하여 주민들에게 쾌적한 공원 환경을 제공함</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견</li> <li>- 새로 식재한 꽃과 나무들이 고사하지 않도록 지속적인 관리 필요</li> <li>- 예산이 어디에 어떻게 사용되었는지에 관한 세부내역 공개요청</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 벤치교체 및 화단 식재 완료</li> </ul>   | 공원녹지과       |  |
| 14 | 2020 | 구산동 범죄예방 골목길 조성사업                  | 서오릉로 25길, 서오릉로 27길            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병, 비상벨 설치</li> </ul>  | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청대상지 내 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치 완료</li> <li>- 서오릉로 25길, 서오릉로 27길</li> <li>○ 신청대상지 내 비상벨 2개소 설치 완료</li> <li>- 서오릉로 25가길 1, 서오릉로27길 23-1</li> </ul>   | 도시경관과,전산정보과 |  |
| 15 |      | 구산동 마을공원 어린이 놀이터 모래 교체 및 분수대 시설 정비 | 구산동 340-1                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비</li> </ul>   | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비 완료</li> </ul>   | 공원녹지과       |  |

|    |      |                   |                      |   |  |       |  |
|----|------|-------------------|----------------------|---|--|-------|--|
| 16 | 2021 | 봉산 숲속길 쉼터 조성      | 구산동 산136-4 일대 봉산 산책로 | ○ 사업내용 : 정자 쉼터 조성, 목재계단 등 주변 시설물 정비         | ○ 사업진행률 100%<br>- 현장조사 및 계획수립: '21. 1.~21. 2.<br>- 설계용역 추진: '21. 2.~21. 3.<br>- 주민설명회 개최 및 의견수렴: '21. 4.<br>- 설계 및 공사시행: '21. 5. | 공원녹지과 |  |
| 17 | 2022 | 수국사 주변 정비 사업      | 수국사 일대(놀이터 주변)       | ○ 산책로 정비, 수목식재, 등 의자 설치 등                   | ○ 사업진행률 100%<br>- 추진계획 수립: '22. 1.<br>- 현장조사 및 실시설계용역: '22. 3. ~ 5.<br>- 공사 시행 및 준공: '22. 6.                                     | 공원녹지과 |  |
| 18 | 2023 | 우리동네 소화기함         | 구산동                  | ○ 봉산 산책로 일대 및 마을 골목 입구, 지정 상점 등에 공용 소화기함 설치 |  | 자치안전과 |  |
| 19 |      | 거북골 숲 체험장 CCTV 설치 | 거북골 숲 체험장            | ○ 거북골 숲 체험장 내 CCTV설치 및 꽃나무 식재               |  | 공원녹지과 |  |
| 20 |      | 개나리 동산 만들기        | 봉산 수국사지구(어린이 놀이터 일대) | 개나리 식재 및 주변 정비 등                            |  | 공원녹지과 |  |
| 21 |      | 수국이 있는 수국사        | 봉산 수국사지구 일대          | ○ 수국 식재 및 주변 정비 등                           |  | 공원녹지과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(대조동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                              | 사업위치                                   | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서      | 비고 |
|----|------|----------------------------------|--|---|--|-----------|----|
| 1  | 2012 | 담배공초 수거통 설치                      | 연신내역 및 불광역 주변                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대조동을 둘러싼 지하철역 주변에 쓰레기통을 설치</li> <li>○ 동주민센터 공공근로, 사회적일자리 인력으로 주기적인 청소 실시</li> <li>○ 쓰레기통 외부에 은평구 B1로고를 삽입</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광안내 안내표지판 3개 설치</li> <li>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치</li> <li>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치</li> <li>○ 지역주민 만족도                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치에 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.</li> </ul> </li> </ul> | 청소행정과     |    |
| 2  | 2015 | NC백화점 뒷골목과 대은초 통학로 CCTV 및 보안등 설치 | 통일로 65길 26-3, 통일로 719 불광역 NC백화점 뒷골목 일대 | ○ 한성빌라 주변 및 통일로 719번지 일대 CCTV 및 보안등 설치  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민 만족도 높음.</li> </ul>   | 전산정보과,토목과 |    |
| 3  |      | 가로등 정비사업                         | 대조동 sk주유소 ~은정약국 주변                     | ○ SK주유소 ~ 은정약국(도로폭 10m) 양방향 길 인도 설치 및 가로등 설치고효율 LED보안등(50W) 12등 설치 및 5등 교체  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED등 설치로 보행환경이 개선되어 주민만족도 높음</li> </ul>   | 토목과       |    |
| 4  | 2016 | 대조공원 및 소공원 내 대추나무 식재             | 대조어린이공원 대조동청사 옆 마을마당                   | ○ 대조공원 및 꿈나무도서관 앞 소공원 내 대추나무 식재 25주 식재  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LED 보안등(50W) 12등 신설 및 5등 개량 완료</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 대조동의 상징인 대추나무를 식재하여 평소 각종 마을축제 및 동 행사 개최 장소로 이용되는 공원에 지역의 상징성을 부여하고 홍보효과도 누릴 수 있어 만족도가 큼</li> </ul>   | 공원녹지과     |    |
| 5  | 2017 | 대조어린이공원 안전시설 및 편의시설 설치           | 대조동 212(대조어린이공원)                       | ○ 대조어린이공원 내 안전시설(벤치), 음수대 및 벤치 설치   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>그간 비상급수시설물 위에서 뛰어노는 어린이들이 있어 사고위험 노출되어 있었으나 안전시설물이 설치되어 접근을 차단할 수 있어 훨씬 안전하게 공원을 이용할 수 있게 됨</li> </ul>  | 공원녹지과     |    |
| 6  |      | 대조동 LED 보안등 정비                   | 동명여고 통일로 73길 5-19                      | ○ 동명여고 학교주변 범죄(야간) 위험구간 예방 및 뒷골목 청결 유지  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비상 급수시설 차폐 및 안전시설 설치 완료</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 동명여고 통학로 부근과 상가 밀집지역, 공원 인근지역, 골목길 등 빛 환경 개선이 필요한 지역을 두루 선정하여 보행자 안전사고 예방에 기여</li> </ul>   | 토목과       |    |
| 7  |      | 대조어린이 공원 시설정비 공사                 | 대조동 대조어린이공원(대조동 연서로 22길 9-30)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유아기 이용 불가한 미끄럼틀 및 놀이기구 추가설치</li> <li>- 석재 원형 구조물 철거 후 나무식재</li> <li>- 분수대 및 모래놀이터 환경정비, 화장실 주변 CCTV 추가설치</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LED 보안등 신설 11등, 개량 11등 완료</li> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이공간을 마련하여 가족단위의 인근 주민들이 많이 이용하고 있음.</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견 없음</li> </ul>   | 공원녹지과     |    |

|      |    |                        |                              |   |   |              |  |
|------|----|------------------------|------------------------------|---|---|--------------|--|
| 2018 | 8  | 대조동 범죄예방 마을거리 조성       | 대조동 주민센터 인근                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 스마트 비상벨을 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민이 범죄환경에 노출된 경우 관내경찰서로 음성 및 영상이 연결되어 경찰출동 시스템 구축</li> </ul> </li> <li>② 로고젝터 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄예방 문구를 일몰 후 투사하여 범죄예방 및 아름다운 거리 조성</li> </ul> </li> <li>③ 쉐라표지병 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광 에너지를 저장해두었다가 일몰시 센서에 의해 LED 전구가 자동으로 발광하는 시스템 구축</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인근 학생들과 주민들이 안전하게 통행할 수 있고, 범죄예방에 도움을 주는 사업으로 기존보다 밤길 통행길이 밝아졌다며 매우 만족해하심.</li> </ul> </li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상벨이 위치한 전봇대 일부만 바탕색을 칠해서 눈에 쉽게 될 수 있도록 하면 더욱 좋을 것 같음.</li> </ul> </li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스마트 비상벨 설치, 로고젝터 설치, 태양광 쉐라표지병 설치 완료</li> </ul>  | 도시경관과        |  |
| 2019 | 9  | 대조초 주변 담장길 안심거리 조성     | 연서로 18길 17 일대                | <ul style="list-style-type: none"> <li>① LED 등 신규 설치 및 노후등 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED 등 설치로 어두운 뒷골목의 조명도를 높혀 범죄예방 효과 극대화</li> </ul> </li> <li>② 쉐라표지병 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광 에너지를 저장해두었다가 일몰시 센서에 의해 LED 전구가 자동으로 발광하는 시스템 구축</li> </ul> </li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초등학교 인근이자 다세대 주거지 밀집 지역으로 아동 및 여성 등 사회적 취약계층을 대상으로 한 범죄예방에 효과적임</li> <li>- 나트륨등을 고효율 LED등으로 교체하여 에너지 절감에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대조초 후문 쪽 바닥에 설치된 쉐라표지병 하나가 조금 흔들거림</li> <li>- 대형차가 위로 지나가면 쉐라표지병이 상할 위험이 있으므로 정기적인 점검과 하자 보수 등이 필요할 것으로 보임</li> </ul> </li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LED보안등 35등 개량 완료</li> <li>○ 관급공사 모니터링단 운영</li> <li>○ 태양광 도로표지병 설치 완료</li> </ul> | 도로과,도시경관과    |  |
|      | 10 | 대조공원 반려동물 나들이 공간조성     | 연서로 18길17일대                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>① LED 등 신규 설치 및 노후등 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED 등 설치로 어두운 뒷골목의 조명도를 높혀 범죄예방 효과 극대화</li> </ul> </li> <li>② 쉐라표지병 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광 에너지를 저장해두었다가 일몰시 센서에 의해 LED 전구가 자동으로 발광하는 시스템 구축</li> </ul> </li> </ul>  | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다수 민원 발생에 따른 사업 취소 결정</li> </ul>   | 공원녹지과        |  |
|      | 11 | 대조초등학교 옆 골목길 이색 조명등 설치 | 연서로18가길 16-2 ~ 16-36 일대      | ○ 사업내용 : LED보안등 신설 4개소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100(%)</li> <li>- LED보안등 신설구간 현장조사 : '21. 1.</li> <li>- 공사 설계 및 발주 : '21. 2.</li> <li>- 자재구매 : '21. 3.</li> <li>- LED보안등 신설 완료 : '21. 5.</li> </ul>  | 도로과          |  |
| 2021 | 12 | 역말로를 더 밝고 환하고 안전하게!    | 역말로 9길(16통~17통)              | ○ 사업내용 : 태양광 도로표지병, 로고젝터, CCTV 등을 설치하여 범죄예방 골목길 조성  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100(%)</li> <li>- CCTV 설치완료 및 개통 : 8월</li> <li>- 로고젝터 설치: 21. 8월~9월</li> <li>- 태양광 도로표지병 설치: 21. 10월</li> <li>- 준공·주민참여예산사업 안내판 설치: 21. 11월</li> <li>※설치 대상지 선정 및 도로표지병 색상 관련 주민의견 수렴</li> </ul>   | 스마트정보과,도시경관과 |  |
| 2022 | 13 | 대조청사마을마당 동네알림판 설치      | 대조동주민센터 옆 장미공원               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대조동 주민 및 관광객들에게 동네의 다양한 정보를 제공할 수 있는 종합안내도 제작</li> <li>○ 유동인구가 많은 주민센터 옆 장미공원 입구에 종합안내도 설치</li> <li>○ 야간에도 볼 수 있도록 쉐라조명 삽입</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100(%)</li> <li>- 종합안내도 설치 완료 : '22. 4. 19</li> <li>- 종합안내도 제작 및 설치비용 지급완료: '22. 4. 25</li> </ul>  | 공원녹지과        |  |
|      | 14 | 가로수를 이쁘게               | 대조동                          | ○ 대조동 가로수 정형식 가지치기  |   | 공원녹지과        |  |
| 2023 | 15 | 지하철역 주변 종합안내도 설치       | 대조동 인근 지하철(구산역 1번/불광역 7번 출구) | ○ 유동인구가 특히 많고, 어르신들 통행이 많은 대조동 인근 지하철 출구(불광역 7번 출구, 구산역 1번 출구)에 대조동 관내도 및 동네소식 알림판을 설치  |   | 자치안전과        |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(응암1동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                  | 사업위치              | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서  | 비고 |
|----|------|----------------------|-------------------|---|--|-------|----|
| 1  | 2013 | 백련산 등산로 정비           | 응암동 산 1-4일원       | ○ 안전 헬스 설치<br>○ 정자 보수<br>○ 배수로 정비   | ○ 지역주민 만족도<br>- 등산로 입구의 열악한 환경을 정비하여 등산객 안전과 편의성 제고함으로써 지역주민의 만족도 높음.<br><br>[추진실적]<br>○ 등산로 데크로드 설치 및 위험 수목 제거 완료<br>○ 돌계단 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 공원녹지과 |    |
| 2  | 2014 | 백련산 등산로 에어컴푸레사 설치    | 구산동 547번지 일대 산책로  | ○ 산행을 마친 등산객을 위한 먼지떨이 에어컴푸레사 설치   | ○ 지역주민 만족도<br>- 등산 후 등산화의 먼지를 털어내는 작업은 필수이므로 주민 만족도 높음.<br><br>[추진실적]<br>○ 에어컴푸레사 설치 완료(3개) - 등산로 입구<br>○ 의식변화를 위한 지속적 캠페인 시행이 필요함.  | 공원녹지과 |    |
| 3  | 2015 | 쓰레기 무단투기 방지용 CCTV 설치 | 은평로 18길 5-2 외 1개소 | ○ 은평구 응암동 59-50 앞 전봇대 앞 상기 위치에 쓰레기무단투기 방지용 CCTV 설치  | [추진실적]<br>○ CCTV 설치 완료<br>- 신규설치 2개소, 수리 2개소, 이전 3개소<br>○ 지역주민 만족도   | 청소행정과 |    |
| 4  | 2017 | 백련산 둘레길 살리기          | 응암1동 31-34 일대 백련산 | ○ 에너지마을 주변에 꽃길조성으로 내방객들의 감성 휴식터 제공<br>○ 꽃나무 식재로 기후변동에 따른 토사유출 방지 및 체육시설물 보호   | ○ 지역주민 만족도<br>- 주민자치위원회의 건의로 백련산 둘레길 정비사업 일부를 축소하고 포수마을 유래비를 건립하여 주민 숙원을 해결함<br><br>[추진실적]<br>○ 등산로 정비 완료<br>○ 포수마을 유래비 건립 완료<br>○ 매화나무 식재 완료  | 공원녹지과 |    |
| 5  | 2018 | 위험천만 도로를 안전한 도로로     | 응암1동 응암로34길 주변 2곳 | - 위험천만 누더기 아스팔트 도로를 평평하고 안전한 도로로 재포장<br>- 응암동 금호아파트 뒷골목 사거리(응암로 34가길 6-1주변)에 주차된 차로 인해 상시 사각지대 발생하여 교통사고가 빈번하므로, 과속방지턱을 네 곳에 설치하고 교통반사경도 추가로 설치 | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 사업위치 인근에 요양병원이 있어 보행기를 이용하시는 어르신들이 많은 편이며, 사업시행 전보다 편하게 다닐 수 있다고 좋아하심.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 당초 제안내용 일부(응암로 34가길 6-1 주변 사거리 골목에 과속방지턱 4곳, 교통반사경 설치)가 사업에 반영되지 않아 사업추진부서에 확인이 필요할 것으로 보임.<br><br>[추진실적]<br>○ 아스팔트 포장 공사, 미끄럼방지 포장 공사 완료 | 토목과   |    |

|   |      |                                  |                    |   |   |       |  |
|---|------|----------------------------------|--------------------|---|---|-------|--|
| 6 | 2019 | 건고싶은 코스모스길                       | 응암역~녹번역 보행로변       | 3~4월 불광천변 벚꽃나무를 테마로 걷기대회 등 축제를 하는 것처럼, 9~10월 은평구민축제 시기에 맞춰서 은평구화를 널리 알리고 구민들의 주목을 받을 수 있도록 응암역부터 은평구청 앞길, 녹번역까지 가로수 아래 코스모스를 식재 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생여부</li> <li>- 코스모스를 심은 지 얼마 되지 않았기에 하자 발생 여부는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 보임</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 은평구화인 코스모스를 심어 구민들에게 널리 알린다는 점에서 큰 의미가 있으며, 도로변 환경을 아름답게 조성함으로써 보행자 뿐만 아니라 차량이용자들에게도 정서적 만족감을 제공함</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견</li> <li>- 동절기에 관리를 잘하여 내년에도 잘 개화할 수 있도록 관심 필요</li> <li>- 참여예산사업 안내판을 눈에 잘 띄는 곳으로 옮겼으면 함</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코스모스 씨앗 파종, 꽃모 식재 완료</li> </ul> | 공원녹지과 |  |
| 7 | 2021 | 보행환경 개선 및 도시미관 향상을 위한 가로변 띠녹지 조성 | 은평로 82 상가 가로변(50m) | ○ 사업내용 : 기존 시설물 철거 및 띠녹지 조성   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100%</li> <li>- '21. 6. : 현장조사 및 설계 구상</li> <li>- '21. 7.-8. : 주민의견 및 동주민센터 담당 의견수렴 및 자체설계</li> <li>- '21. 10.-11. : 공사발주 및 시행</li> <li>- '21. 11. : 사철나무 등 관목식재 및 경계엠티 시설물 설치 완료</li> </ul>   | 공원녹지과 |  |
| 8 |      | 쓰레기 무단투기 상습 발생 지점에 말하는 CCTV 설치   | 응암1동               | ○ 사업내용 : 상습 무단투기 지역 말하는 CCTV 설치   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100%</li> <li>- 참여예산 지역사업 설치 장소 수요 조사 : '21. 3.</li> <li>- 설치 요청 장소 방문 및 조사 : '21. 4.</li> <li>- 설치 행정 예고 및 발주 : '21. 5.</li> <li>- 설치 및 운영 : '21. 7.</li> </ul>   | 자원순환과 |  |
| 9 | 2022 | 백련산 쉼터 조성 및 수목 표찰 부착 사업          | 백련근린공원 산1-27 일대    | ○ 백련근린공원 내 의자 설치 및 수목 표찰 부착   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100%</li> <li>- 현장 조사 및 추진계획 수립(동절기로 수목 판별 어려워 지연되었음) : '22. 3.</li> <li>- 동의자 등 관급자재 발주 및 설치 : '22. 5.</li> <li>- 물품 구매완료 및 벤치, 야자매트 설치 : '22. 8.</li> <li>- 표찰 구매 설치 및 사업완료 : '22. 10.</li> </ul>  | 공원녹지과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(응암2동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                    | 사업위치                                    | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용   | 사업부서  | 비고 |
|----|------|------------------------|---|--|---|-------|----|
| 1  |      | 미끄럼 방지시설 및 가드레일 설치     | 백련산로4길(응암2동 주민센터 ~ 응암약수터 간 도로)          | ○ 기존 도로에 미끄럼 방지용 아스콘 도포 : 전체 구간<br>○ 은평 병원 담장 약 50M 구간에 보행 약자를 위한 안전 가드레일 설치                           | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.<br>○ 계획대비 실행정도   | 토목과   |    |
| 2  | 2014 | 교통사고 위험지역 안전거울 설치      | 응암로20길 12-1 외 4개소                       | ○ 교통사고 위험이 있는 지역에 주변 시설물(전주)을 이용한 볼록거울 설치  | - 응암동 397-253, 397-264, 227-47, 227-57, 227-77 등에 개소당 볼록거울 1~2개 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 골목이 많아 사각지대 교통사고를 마연에 방지하기 위해 볼록거울 설치하여 주민 만족도 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 도로반사경 10개(5개소) 설치 완료<br>- 응암동 397-253, 397-264, 227-47, 227-57, 227-77<br>○ 집행완료 | 토목과   |    |
| 3  | 2015 | 골목 안전 지킴이 CCTV 설치      | 백련산8길 1-4 외 2곳                          | ○ 백련산로8길 1-4(고정형 2대), 백련산로4길 17-20, 21 주변(고정형 3대, 회전형 1대)<br>○ 백련산로4길 23-17, 18 주변(고정형 2대) 방범용 CCTV 설치 | [추진실적]<br>○ 방범용 CCTV 설치(3개소 12대) 완료<br>○ 지역주민 만족도   | 전산정보과 |    |
| 4  | 2016 | 꽃향기 가득한 터널식 장미넝쿨 조성    | 응암동 242-35일원(연은초교 옆 연결녹지)               | ○ 백련산 산책 연결로인 연은초교 옆 다리 위 공간을 개·보수하여 터널식 장미넝쿨로 조성<br>○ 장미아치 22경간 설치, 장미 176주 식재 등(길이 60M, 높이 2M)       | [추진실적]<br>○ 장미아치 22경간 설치 완료<br>○ 장미 176주 식재 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 공원녹지과 |    |
| 5  | 2017 | 재활용정거장 분리수거용기에 뚜껑을 달자  | 응암2동 재활용 정거장 21곳                        | ○ 재활용 분리수거함 뚜껑 부착(21개소)  | ○ 지역주민 만족도<br>- 기존 재활용 분리수거함에 견고한 재질로 픽토그램이 그려진 뚜껑을 부착함으로써 악취 제거 및 미관개선에 크게 기여하여 주민 만족도가 높음<br><br>[추진실적]<br>○ 재활용 분리수거함 뚜껑 부착(21개소) 완료   | 청소행정과 |    |
| 6  |      | 응암2동주민센터 옆 도로안전펜스 설치   | 응암2동주민센터(백련산로 100) 옆 인도와 차도 사이 일대 전주 8곳 | ○ 주민을 위한 도로 안전펜스 설치(50M)   | ○ 지역주민 만족도<br>- 경사진 도로에서 휠체어 이용자나 노약자, 어린이 등 보행약자들이 자칫 도로변으로 걷게 되는 상황을 미연에 방지할 수 있어 안전예방에 크게 기여<br><br>[추진실적]<br>○ 안전펜스 설치(30m) 완료  | 토목과   |    |
| 7  |      | 응암2동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치 | 응암2동 매바위마을                              | - 매바위마을 안전지킴이 센터 설치(규모 : 2.3mX3.0mX2.9)<br>- 안전지킴이 대기 및 휴식 공간, 물품 보관장소 등으로 활용                          | [추진실적]<br>○ 안전지킴이 센터 설치 완료  | 공원녹지과 |    |

|    |      |  |  |   |   |       |  |
|----|------|--|--|---|---|-------|--|
| 8  | 2018 | 백련산 둘레길 안전펜스 및 안내판 설치                  | 응암동 백련근린공원   | 백련산 둘레길(응암동 산7-205)<br>- 마을둘레길 안내 표지판 설치(1곳)<br>- 안전펜스 설치(약 25m)및 주변 정비   | ○ 사업계획 대비 진행여부<br>- 집행완료<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 백련근린공원 인근 아파트 거주민 및 둘레길 탐방객들이 안전펜스 설치 필요성에 대해 인지하고 있었으며, 이에 대하여 만족하였음. 백련산 주변 식물생태에 대한 안내판은 읽기 쉬운 표현으로 가독성이 좋았음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 안전펜스를 흔들면 단단히 고정된 상태가 아니라 약간 흔들거렸음. 인근에 있는 초등학교 학생들이 올라가서 안전하다고 생각해서 안전펜스에 기대거나 장난칠 경우, 위험할 수 있으므로 위험경고안내판을 안전펜스에 부착하는 것이 좋을 것 같음.<br><br>[추진실적]<br>○ 안전펜스 35경가 설치 안내판 설치 완료 | 공원녹지과 |  |
| 9  | 2019 | 백련산로 36, 302동앞(백련산힐스테이트3차) 05번 마을버스정류장 | 백련산로 36, 302동앞(백련산힐스테이트3차) 05번 마을버스정류장             | - 마을버스 이용주민에 대한 편의 제공을 위한 벤치 및 햇빛가리개 설치<br>- 승차대 옆면에 탈부착식 광고배너 설치하여 주민센터 행사 홍보 활용<br>- 벤치를 설치하여 주민편의를 도모하되 노국인 방지를 위해 결쇠 설치 | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 마을버스 이용자들이 버스를 기다리며 쉴 수 있는 햇빛가리개 및 의자 등을 설치하여 교통약자의 대중교통 이용편의를 증진시키고, 쾌적한 승차환경을 제공함<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치  | 교통행정과 |  |
| 10 | 2020 | 걷고 싶은 마을길, 깨끗한 골목길 가꾸기                 | 응암2동취약지역(응암로 16길, 22길,오손마을마당 등)                    | ○ 사업내용 : 사업내용 변경(자원순환 교육 → 환경꾸러미 배부, 보행로 환경개선 캠페인 등)  | [추진실적]<br>○ 코로나 확산으로 인한 사업 변경(환경 꾸러미 제작 및 전달)<br>- 환경 꾸러미 나눔 관련 계획 및 600부 제작 완료(배부는 예정 중)<br>- 벤치 도색 완료   | 자치안전과 |  |
| 11 | 2021 | 언덕길 경사로 안전한 길                          | 응암로30길 16 일대, 백련산로37 일대 ※원래 제안된 사업대상지는 기설치 장소로 변경됨 | ○ 자동역상 살포장치 설치(12대)<br>- 경사로에 염화칼슘으로 인한 환경오염을 최소화하는 친환경 역상제설제 살포장치 설치   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 구매방침 수립 및 일상감사 완료 : '22. 7.<br>- 물품구매 계약 및 설치위치 현장조사 : '22. 11.<br>- 설치완료 및 사업준공 : '22. 12.   | 도로과   |  |
| 12 |      | 급경사로 미끄럼 방지 안전 난간 설치                   | 백련산sk뉴아이파크 아파트 앞 경사로                               | ○ 사업내용 : 급경사로 안전난간 설치(100m)   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 도로시설물 유지보수 공사 착공 : '21. 4. 5.<br>- 현장확인 및 조사 : '21. 4. 14. ~ 15.<br>- 1차 작업지시 : '21. 4. 21.<br>- 작업완료 : '21. 6. 30.   | 도로과   |  |
| 13 |      | 무단투기 방지 CCTV설치                         | 응암2동   | ○ 사업내용 : 상습 무단투기 지역 말하는 CCTV 설치   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 참여예산 지역사업 설치 장소 수요 조사 : '21. 3.<br>- 설치 요청 장소 방문 및 조사 : '21. 4.<br>- 설치 행정 예고 및 발주 : '21. 5.<br>- 설치 및 운영 : '21. 7.   | 자원순환과 |  |
| 14 | 2022 | 언덕길 경사로 안전한 길                          | 응암로30길 16 일대, 백련산로37 일대 ※원래 제안된 사업대상지는 기설치 장소로 변경됨 | ○ 자동역상 살포장치 설치(12대)<br>- 경사로에 염화칼슘으로 인한 환경오염을 최소화하는 친환경 역상제설제 살포장치 설치   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 구매방침 수립 및 일상감사 완료 : '22. 7.<br>- 물품구매 계약 및 설치위치 현장조사 : '22. 11.<br>- 설치완료 및 사업준공 : '22. 12.   | 도로과   |  |
| 15 | 2023 | LED 바닥 신호등 설치                          | 응암동 576-3 앞 횡단보도 1면                                | ○ 횡단보도 바닥신호등 설치 1개소   |   | 도로과   |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(응암3동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                           | 사업위치                   | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서       | 비고 |
|----|------|-------------------------------|------------------------|---|--|------------|----|
| 1  | 2012 | 불광천길 가로웁스 정비 및 녹지대 시설         | 불광천길(응암역 - 완산교)        | ○ 불광천길의 훼손된 가로웁스를 전면 제거하고, 높이 1.2m ~ 1.5m 정도의 사철나무 등으로 아름답게 식재하여 주변을 깔끔히 정비함.   | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치에 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남. | 공원녹지과, 토목과 |    |
| 2  | 2013 | 불광천변 개천다리 설치                  | 불광천변(응암동, 신사동, 증산동 방향) | ○ 설치규모 : 연장 30m, 폭 3.5m 산책로 연결 보행교<br>○ 불광천 보행교 설치현황 : 총 3개소(마포구 2, 서대문구 1, 은평구 0)<br>- 상대적으로 은평구 구간이 긴데 한군데도 보행교가 없어서 불편 | [추진실적]<br>○ 2014년 서울시 사업으로 추진  | 치수방재과      |    |
| 3  |      | 조명지주 설치사업                     | 응암로 169 일대(나눔의 거리)     | ○ 지역사회의 자율적인 기부문화 조성과 나눔문화 확산을 위하여 지정된 나눔의거리에 조명 및 홍보물게시대 기능의 조명지주를 설치  | ○ 지역주민 만족도<br>- 응암동 595, 596번지일대 방향(230m)으로 조명지주대 30개 설치로 야간에 이동하는 지역주민의 만족도 높음.   | 토목과        |    |
| 4  | 2014 | 불광천 모기퇴치제 설치                  | 불광천변 신응교~와산교 구간        | ○ 가로등 밑에 위생해충포충기를 설치하여 모기를 구제<br>○ 친환경 모기퇴치제를 설치하여 환경오염을 최소화 하면서 유충 박멸  | ○ 지역주민 만족도<br>불광천 환경을 위한 모기퇴치제 설치에 대해 지역주민들 만족함  | 보건행정과      |    |
| 5  |      | 불광천 수변무대 징검다리 설치              | 불광천 신응교 부근 수변무대 앞      | ○ 수변무대와 관객 사이 불광천 약 15m 구간에 설치  | [추진실적]<br>○ 해충퇴치기 24대 추가 설치 완료<br>○ 보행교 설치사업과 연계하여 진행(2015. 3. 완공예정)   | 안전치수과      |    |
| 6  | 2015 | 불광천 생태학습 체험방 설치(어르신 생태해설사 운영) | 응암1동 114-9(응암역 4번출구 앞) | ○ 생태학습 체험방 설치 및 운영<br>○ 생태학습 체험방에 노인복지관을 통해 양성된 어르신 생태 해설사를 배치하고 관광객들에게 수생태에 관한 안내 역할 수행                                  | - 맑은도시과의 '에코테마파크' 사업과 연계하여 한정된 예산 안에서 보다 완성도 높은 사업으로 추진된 만큼 주민 기대가 큼<br>[추진실적]<br>○ 생태학습체험방 설치 완료<br>○ 불광천 생태계 전시 완료<br>○ 체험 및 학습공간 마련 완료                          | 치수과        |    |

|    |      |   |                           |   |  |           |  |
|----|------|---|---------------------------|---|--|-----------|--|
| 7  | 2016 | 안전하고 쾌적한 불광천 이용을 위한 안전펜스 설치             | 불광천길 (신응교~레인보우교)          | ○ 불광천길 신응교~레인보우교 구간 400m 불광천과 조화로운 안전펜스 설치  | ○ 지역주민 만족도<br>- 노후가 심한 기존의 펜스를 탄성과 복원력이 우수한 재질로 전면 교체하여 미관 개선과 동시에 안전성이 크게 향상됨<br><br>[추진실적]<br>○ 안전펜스 400m 설치 완료  | 토목과       |  |
| 8  | 2017 | 안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비 및 불법쓰레기 투기 대책 | 응암동 694-1 외 4개소           | ○ 노후되고 위험한 축대, 계단 정비 및 난간(핸드레일) 설치, 무단투기가 심한 장소에 화단꾸미기 및 우리집 앞 배출스티커 제작 배부 (계단정비 100㎡, 난관설치 80㎡ 등)                          | ○ 노후계단 등 정비 : 가좌로6길 23 외 5곳<br>○ 무단투기 방지 대책 정비 : 응암로 19-13 외 10곳<br>○ 지역주민 만족도<br>- 경사가 커 눈이 쌓이거나 빙판길이 될 경우 매우 위험한 골목길에 안전사고 예방을 위한 난간이 설치되어 보행환경 개선에 크게 기여할 것으로 보임<br><br>[추진실적]<br>○ CCTV 설치 완료<br>○ 디자인 화단 설치 완료<br>○ 계단정비 및 난관 설치 완료 | 토목과,청소행정과 |  |
| 9  | 2018 | 불광천 작은도서관 개선 사업                         | 불광천작은도서관(은평구 불광천길 370)    | - 현재 이용률이 저조한 휴게데크를 활용하여 도서 서가대, 주민 소통공간 확보(출입구와 열람공간 구분하여 출입 시 혼잡 해소와 냉난방 취약점 보완 공사 병행)<br>* 작은도서관 시설기준(33㎡이상)에 부합토록 면적 확장 | [추진실적]<br>○ 면적 확장 및 내부 인테리어 조성 완료  | 문화관광과     |  |
| 10 |      | 주민 생활불편(미끄러운 도로) 해소를 위한 미끄럼방지 도로 설치     | 응암3동 가좌로7다길 주변            | 응암3동 가좌로7다길 주변 경사진 도로의 노후 및 파손 정비, 미끄럼방지시설 설치   | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 어르신들이 많이 거주하는 지역특성상 도로상태가 불량하여 미끄럼 사고 우려가 컸으나, 경사도가 높은 오르막(내리막)길에 미끄럼 포장을 함으로써 어르신들이 보행에 매우 편하라며 만족도가 높았음.<br><br>[추진실적]<br>○ 아스팔트 포장 공사, 미끄럼방지 포장 공사 완료   | 토목과       |  |
| 11 | 2019 | 무단투기 상습지역에 활기를 불어넣는 벽화그리기               | 응암동 694-5(우성아파트 옆 가좌로7나길) | 우성아파트 옆 가좌로7나길 벽 50m에 쓰레기 무단투기를 방지할 수 있는 밝은 분위기 혹은 풍자(‘이곳은 쓰레기를 버리는 곳이 아닙니다’ 등) 벽화시공.                                       | [추진실적]<br>○ 주민 민원 반대로 인한 사업 철회   | 자치안전과     |  |
| 12 | 2022 | 불법 쓰레기 투기 방지를 위한 CCTV설치                 | 응암로7길 11 맞은 편 외 4곳        | ○ 상습 무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방<br>- 응암로7길 11 맞은 편<br>- 응암로9길 19-13<br>- 불광천길 296<br>- 가좌로7나길 31 맞은 편<br>- 백련산로 9 옆        | ○ 사업진행률 100%<br>- 무단투기 CCTV 설치 지역 조사 및 선정: '22. 3. ~ 5.<br>- 무단투기 CCTV 설치 행정예고: '22. 6.<br>- 무단투기 CCTV 설치 및 운영: '22. 6.  | 자원순환과     |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(역촌동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                   | 사업위치                         | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서       | 비고 |
|----|------|-----------------------|------------------------------|---|--|------------|----|
| 1  | 2012 | 구산역 자전거 보관대 추가설치 및 보수 | 구산역 1번 출구(대조동 207-16) 일대     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후된 보관대를 철거하고 차양막이 설치된 보관대를 설치하여 안전하고 쾌적한 보관장소 제공</li> <li>○ 역 주변 보행불편을 최소화하는 장소를 선정하여 추가 설치</li> <li>○ 자전거 공기주입기 설치</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광안내 안내표지판 3개 설치</li> <li>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치</li> <li>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.</li> </ul> | 교통행정과      |    |
| 2  |      | 마을마당 정비               | 역촌동 62-21, 26                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을마당 전 구간(약40m) 휠스 교체</li> <li>○ 벤치 등 목재의자 전체 교체</li> <li>○ 폭염시 햇볕을 피할 수 있는 파고라 2개소 설치</li> <li>○ 파손되고 노후된 놀이기구 정비 및 교체</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적]</li> <li>○ 벤치, 휠스, 탄성바닥재 설치 완료</li> <li>○ 나무 식재 완료</li> </ul>  | 공원녹지과      |    |
| 3  | 2013 | 초록길 가꾸기 사업            | 역촌동 주민센터 ~ 역촌동 55-17 이면도로 구간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진주체로 "초록길사람들"을 중심으로 협의체 구성</li> <li>○ 사전조사 및 주민동의 시행</li> <li>○ 주택소유주 동의를 통해 도로변 담장철거 추진 및 소형화단 조성(계절별 화초(관목), 농산물 식재)</li> <li>○ 담장 비철거 구역 화분길 조성(내구성 강하 소형화분 배치, 계절별 화초(관목), 농산물 식재)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 다수의 주민의 협조가 필요하 사업은 지역주민들과 충분한 사전협의를 거쳐 계획을 수립하는 것이 필요함.</li> </ul>   | 역촌동(자치행정과) |    |
| 4  | 2015 | EM(유용미생물) 발효액 보급탱크 설치 | 은평구 연서로 59(역촌주민센터)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동주민센터 공간에 EM보급용 탱크 설치</li> <li>○ EM사용용도 : 악취제거, 부패억제, 해충퇴치, 화장실 욕조 및 변기 세척 등</li> <li>○ EM보급용탱크를 설치하여 주민에게 일정기간(6개월) 무상 제공</li> <li>○ 일정기간 경과후 소정의 금액으로 판매 : 1.8ℓ 1,000원</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적]</li> <li>○ EM보급용탱크 1개(1톤 규모)설치 완료</li> </ul>   | 맑은도시과      |    |
| 5  | 2016 | 방범용 CCTV 설치           | 가좌로7길 6-1, 가좌로7길 4-1 골목(1개소) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방범용 CCTV 시스템 설치</li> </ul>   |  | 전산정보과      |    |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(신사1동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                   | 사업위치                                       | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서        | 비고 |
|----|------|-----------------------|--|---|--|-------------|----|
| 1  | 2013 | 증산로 23길 가로수 교체        | 증산로 23길                                    | ○ 약 11.0m(폭)×300m(장길이)에 식재되어 있는 가로수(은행나무, 플라타너스) 38그루를 새로운 식재로 교체함.   | [추진실적]<br>○ 가로수(은행, 버즘) 교체 완료<br>○ 가로수 보호판 설치 완료   | 공원녹지과       |    |
| 2  | 2016 | 우리아이 통학로 안전펜스 연장 설치   | 갈현로1길 31(한신휴플러스~덕신중학교 앞)                   | ○ 안전펜스 설치 159m  | ○ 지역주민 만족도<br>- 횡단보도 앞 보행자와 차량 간 안전사고를 예방하고, 쾌적한 통학로로 정비하여 주민 만족도가 매우 높음   | 토목과         |    |
| 3  |      | 마을 가꾸는 벽화 그리기         | 갈현로2가길 6-8                                 | ○ 노후된 담장에 벽화조성으로 쾌적한 마을분위기 조성(약 100M)<br>- 벽면(옹벽) 활용 마을이미지에 어울리는 벽화그리기<br>- 은평구 관내 미술학원 등 청소년들이 활동<br>- 관내 업체에서 물품구입 및 초안 작업 등 지역자원 연계                        | [추진실적]<br>○ 안전펜스 159m 설치 완료  | 신사1동(자치행정과) |    |
| 4  | 2017 | 누더기 도로 환경개선           | 은평로 38 ~ 은평로2길 7 (신사1동주민센터 앞 도로)           | ○ 수혜대상<br>- 신사종합사회복지관 및 신사1동주민센터 이용 주민<br>- 신사1동 26번 ~ 28번지 주민<br><br>○ 사업내용<br>- 도로 아스콘포장 및 도로경계석, 측구설치, 폐기물 처리 및 기타<br>- 아스콘 포장 480㎡, 도로경계석 및 측구설치 양방향 160m | ○ 지역주민 만족도<br>- 균열이 심하고 비가 오면 흙탕물이 흘러 넘쳐 매우 지저분했던 외벽을 벽화그리기를 통해 깨끗이 보수. 정돈하여 주민 만족도를 높임  | 신사1동(자치행정과) |    |
| 5  | 2018 | 노후화 도로 정비             | 은평구 증산로21길 8 ~ 증산로21길 14 (삼부마켓 앞 도로)       | 신사1동 증산로21길 주변 도로의 노후 및 파손된 부분 정비하여 시민편익 증진   | ○ 아스팔트 평삭 및 재포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m<br>○ 지역주민 만족도<br>- 곳곳에 균열되었던 도로가 깨끗이 재포장 되고 횡단보도 등 안전표시 선이 도색되어 주민 만족도가 큼  | 토목과         |    |
| 6  |      | 급경사로 안전펜스 설치          | 서울시 은평구 가좌로 12길 일대(현대2차APT ~ 형진APT 구간 양방향) | 가좌로12길 일대 급경사 구간에 교통약자 및 보행자를 위한 안전펜스 설치  | [추진실적]<br>○ 아스팔트 평삭 및 재포장 완료<br>○ 도로경계석 및 측구 완료<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 기존에는 도로상태가 불량하여 통행시 불편하였으나 현재 포장이 잘되어있음. 차량통행이나 주민보행시 안전하며 미관개선에도 도움이 되었음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 도로포장 아스콘 두께가 빈약해보여 동절기 이후 파손이 우려됨. 지속적인 사후관리가 필요해보임. | 토목과         |    |
| 7  | 2019 | 신흥어린이공원 놀이터 바닥 정비     | 신흥어린이공원(증산로21길 25)                         | 어린이공원 놀이터 바닥 고무칩 절거 및 포장  | [추진실적]<br>○ 아스팔트 포장 공사, 도로경계석 및 측구 완료<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 급경사로 안전펜스 설치로 인해 주민보행에 많은 도움이 되며, 인근에 거주하는 노약자분들도 안전펜스에 의지해 보행시 안전하다고 함.  | 공원녹지과       |    |
| 8  | 2020 | 새라골어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다 | 신사동 5-21                                   | ○ 사업내용 : 철거공사, 도시설치공사, 타일공사, 배관공사   | ○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 간혹 차량에 의해 안전펜스가 파손된 경우, 떨어져나간 상태로 방치되어 있는 경우가 많으므로 파손시에는 빠른 보수를 요청함.  | 공원녹지과       |    |
| 9  |      | 위험한 보행로를 정비해주세요       | 가좌로12길 12(신사 형진APT 주차장입구 옆)                | ○ 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성)   | [추진실적]<br>○ 안전펜스 구매 및 설치 완료  | 도로과         |    |

|    |      |                          |                              |   |  |             |  |
|----|------|--------------------------|------------------------------|---|--|-------------|--|
| 10 |      | 새락골어린이공원 노후 파고라 정비       | 새락골어린이공원                     | ○ 사업내용 : 공원 내 파고라 및 벤치 교체   | ○ 사업진행률 100%<br>- '21. 6. : 추진계획 수립 및 주민의견 수렴<br>- '21. 6.~7. : 조달구매 및 시설물 제작<br>- '21. 8. : 시설물 설치(파고라, 벤치)<br>- '21. 11. : 운동기구 설치                       | 공원녹지과       |  |
| 11 | 2021 | 신사1동 공유화단 조성             | 갈현로3길 25-7, 유성아이비(C동) 화단     | ○ 사업내용 : 주민들이 스스로 관리하고 운영할 수 있도록 공유화단 조성 (수목식재 및 미니화단)  | ○ 사업진행률 100%<br>- '21. 6. : 현장조사 및 추진계획 수립<br>- '21. 7.~8. : 주민의견 및 동주민센터 담당 의견수렴 및 자체설계<br>- '21. 10.~11. : 공사발주 및 시행<br>- '21. 11. : 토양치환 및 교육, 초화류 등 식재 | 공원녹지과       |  |
| 12 |      | 신흥어린이공원 화장실 앞 가림막 설치     | 신흥어린이공원                      | ○ 사업내용 : 공원화장실 출입구 전면에 가림막 설치   | ○ 사업진행률 100%<br>- 추진계획 수립 및 주민의견 수렴 : '21. 9.<br>- 시설물 제작 및 설치 : '21. 9. ~ 10.   | 공원녹지과       |  |
| 13 | 2022 | 쓰레기 무단투기 단속용 이동식 CCTV 설치 | 갈현로5길 25, 갈현로3길 33-7         | ○ 상습 무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방  | ○ 사업진행률 100%<br>- 무단투기 CCTV 설치 지역 조사 및 선정: '22. 3. ~ 5.<br>- 무단투기 CCTV 설치 행정예고: '22. 6.<br>- 무단투기 CCTV 설치 및 운영: '22. 6.                                    | 자원순환과       |  |
| 14 |      | 급경사 구간 태양광 액상제설장치 설치     | 신사동 1-139번지, 19-118번지, 산46-1 | ○ 자동액상 살포장치 설치(9대)<br>- 신사 성원아파트와 기독대 사잇길 내리막 구간<br>- 홍익아파트와 헤링턴아파트 사잇길 내리막 구간<br>- 상신초등학교와 한신휴플러스 사잇길 내리막 구간 | ○ 사업진행률 100%<br>- 구매방침 수립 및 일상감사 완료 : '22. 7.<br>- 물품구매 발주 : '22. 10.<br>- 설치완료 및 사업준공 : '22. 12.  | 도로과         |  |
| 15 | 2023 | 거리환경 개선사업                | 신사1동                         | ○ 빗물받이 쓰레기 투기 금지 문구 페인팅(픽토그램) 및 캠페인   |  | 신사1동(자치안전과) |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(신사2동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                          | 사업위치                                | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용   | 사업부서      | 비고 |
|----|------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|----|
| 1  | 2012 | 청소년 공간 조성(청소년 소무대 설치 등)      | 신사근린공원 (신사동 98-30) 일대               | ○ 신사근린공원 내에 위치한 배드민턴장의 부지를 활용, 청소년 소 무대를 설치하여 청소년들에게 건전한 여가활동 장소를 제공함.                                 | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.    | 공원녹지과     |    |
| 2  |      | 학교주변 방범 CCTV 설치              | 송실중.고, 상신중 부근                       | ○ 학교주변 3개소에 CCTV 추가 설치<br>- 송실중.고등학교 주변 : 신사동 300-101번지, 신사동 302번지 등 2곳<br>- 상신중학교 주변 : 신사동 181-7번지 1곳 | ○ 계획된 장소 3개소에 추가설치 완료<br>○ 서버 업그레이드<br><br>[추진실적]<br>○ CCTV 설치(3개소) 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 전산정보과     |    |
| 3  | 2013 | 신사근린공원 화장실 설치                | 신사근린공원 (신사동 98-30) 일대               | ○ 건축물공사, 식재공사 및 제경비(오배수시설 포함) 등 시행   | - 화장실 설치에 대한 만족도에 더해 의자 등 편의시설 증설에 대한 의견 있음.<br><br>[추진실적]<br>○ 사업계획 변경<br>- 화장실 설치 취소(인근 주민 반대)<br>○ 안전헬스, 쉼터, 운동기구 설치 및 수목 식재 완료<br>○ 계획대비 실행정도                     | 공원녹지과     |    |
| 4  | 2014 | 방범 취약지역 CCTV 설치              | 은평터널로7길 45-1 외 3개소                  | ○ 방범 취약지역 및 일부 학생들의 주요 일탈 장소인 후미진 골목길 등지에 방범용 CCTV를 설치   | - 방범용 CCTV를 설치(전주설치 3개소 및 풀대 설치 1개소) 완료됨.<br>사후 관리를 위해 점검관리카드 부착에 대한 의견 있음.<br><br>[추진실적]<br>○ CCTV 18대(4개소) 설치 완료<br>- 은평터널로7길 45-1, 은평터널로 182-47, 192-7, 은평터널로13길 4 | 전산정보과     |    |
| 5  | 2015 | 어마무시한 골목길에 CCTV와 보안등을 설치해주세요 | 중산로15길 61                           | ○ 상기 셋길에 설치된 보안등 설치 간격이 넓어 방범용 CCTV추가 설치 및 양방향 설치함.  | [추진실적]<br>○ 방범용 CCTV(2개소 9대) 설치 완료<br>○ 보안등(2개소 신설, 2개소 개량) 설치 완료   | 전산정보과,토목과 |    |
| 6  |      | 등산, 산책 후에는 사방사방 에어먼지떨이로!     | 송실고 뒤(신사동 산93-12), 상신초 옆(신사동 산48-2) | ○ 봉산 주요 등산로 입구 개소에 에어먼지떨이 설치   | [추진실적]<br>○ 흙먼지떨이기 2개소 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 공원녹지과     |    |
| 7  | 2016 | 태양광 액상 제설제 자동분사장치 설치         | 신사동 237 일대(산새마을)                    | ○ 마을 오르막길 중간중간에 친환경 태양광 액상제설제 자동분사장치 설치(0.25km, / 8대)  | - 강설 시에 자동 제설시스템 가동으로 차량통행 불편이 해소되고 안전사고 예방에도 효과가 클 것으로 기대함<br><br>[추진실적]<br>○ 태양광 액상제설제 자동분사장치 설치(8대) 완료   | 토목과       |    |
| 8  | 2017 | 봉산둘레길 지선 등산로 조성              | 봉산은평터널로9길 21(신사동 237-469) 일대        | ○ 유흥공간에 쉼터(정자) 및 체육시설물(운동기구) 설치<br>○ 목계단 및 목난간 설치<br>○ 벤치설치  | [추진실적]<br>○ 목계단 정비 및 신규설치(4개소) 완료<br>○ 야자매트 포장 및 현장석 이설(2개소) 완료<br>○ 산철쭉 및 조팝나무 식재 완료   | 공원녹지과     |    |

|    |      |                              |                         |  |  |       |  |
|----|------|------------------------------|-------------------------|--|--|-------|--|
| 9  | 2018 | 굿모닝기룡아파트 태양광 액상제설제 자동분사장치 설치 | 은평터널로7길 6 (송실고등학교 옆 공원) | - 고지대인 이 구역은 겨울철 눈이 내리면 길이 미끄러워 차량 및 주민 통행이 어려운 실정임.<br>태양광 액상제설제 자동분사 장치를 설치하면 염화칼슘 살포 등 별도의 제설작업 없이도 원활한 통행 가능<br>- 기룡아파트 진입로는 경사도가 45도에 육박하는 가파른 고지대로 써 겨울철 제설 작업 없이는 차량과 주민통행이 어려운 실정이며, 태양광 액상제설제 자동분사장치를 상기 장소에 일정 간격으로 설치하여 가동하면 강설시에도 원활한 차량 소통이 가능해지고, 염화칼슘 살포로 인한 인근 초등학교 학생들과 거주민들의 건강권도 담보할 수 있을 것으로 판단 됨. | [추진실적]<br>○ 원형의자 2개소, 평의자 3개소 교체 완료<br>○ 목계단 1개소 보수(철거 및 설치) 완료<br>○ 파고라 도색 및 의자 보수 완료   | 토목과   |  |
| 10 |      | 공원 재단장 하기                    | 신사동 300-88(송실고등학교 옆 공원) | - 부서진 나무계단 수리 및 의자 보수<br>- 정자 보수, 운동기구 재설치 등   | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 인근 주민들과 송실고등학교 학생들의 쉼터로 많이 사용하고 있음.<br>- 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치<br>- 공원 옆에 작은 나무계단이 다 썩어서 위험하므로 안전을 위해 위험안내 표지판이라도 했으면 좋을 것 같음.<br><br>[추진실적]<br>○ 공원 입구 나무계단 보수, 평의자 설치 완료 | 공원녹지과 |  |
| 11 | 2019 | 300번지 일대 태양광액상제설장치 설치        | 신사현대1차아파트~송실고 내리막 구간    | 태양광액상제설장치 설치   | [추진실적]<br>○ 태양광 액상제설제 살포장치 2개소(4개) 설치  | 도로과   |  |
| 12 |      | 은평터널로 169-24 맞은편 통행로 신규보수    | 은평터널로 169-24 맞은편 통행로    | 통행로 보수 및 계단 정비   | [추진실적]<br>○ 콘크리트 포장 완료(2.0a)<br>○ 계단 설치 완료(주민의견 반영)  | 도로과   |  |
| 13 | 2020 | 안전한 보행을 위한 손잡이 설치            | 은평터널로9가길 3 외 1개소        | ○ 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수  | [추진실적]<br>○ 핸드레일 설치 완료 : 은평터널로9가길 3, 은평터널로5길 15  | 도로과   |  |
| 14 |      | 전봇대와 남의 집 앞에 버리는 쓰레기 굿바이~    | 신사2동 일대                 | ○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치   | ○ 3개소 설치 완료<br>- 은평터널로7길 39, 은평터널로7가길 14-9, 은평터널로7가길 20  | 자원순환과 |  |
| 15 | 2021 | 청소년 보행안전 강화                  | 서신초등학교 사거리 횡단보도         | ○ 사업내용 : 횡단보도 바닥형 보행신호등 설치   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 현장조사 및 유관기관 협의 : '21. 2.<br>- 공사계약 및 자재구매 : '21. 3.<br>- 공사 착공 및 준공 : '21. 3.~4.   | 교통행정과 |  |
| 16 | 2022 | 쓰레기 무단투기 CCTV                | 은평터널로 182-27 외 4곳       | ○ 상습 무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방<br>- 은평터널로 182-27<br>- 가좌로11길 5<br>- 은평터널로 169-4<br>- 은평터널로9가길 9<br>- 가좌로11길 14-1   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 무단투기 CCTV 설치 지역 조사 및 선정: '22. 3. ~ 5.<br>- 무단투기 CCTV 설치 행정예고: '22. 6.<br>- 무단투기 CCTV 설치 및 운영: '22. 6.  | 자원순환과 |  |
| 17 | 2023 | 어두운 골목길 밝히는 LED 벽화 만들기       | 신사2동 내송도서관 및 증산로17길 일대  | ○ 태양광 도로표지병 설치   |  | 도시경관과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(증산동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                 | 사업위치                             | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용  | 사업부서  | 비고 |
|----|------|---------------------|----------------------------------|---|--|-------|----|
| 1  | 2012 | 축대(증산중학교 뒷산) 배수로 설치 | 증산동 산24-5 일대                     | ○ 증산중학교 뒤편 야산 축대주변 배수로(U자관) 설치  | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치에 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남. | 공원녹지과 |    |
| 2  |      | 과속방지턱 설치            | 증산서길, 증산로11길 교차지점                | ○ 중앙선이 설치된 폭 10m 증산서길과 증산로11길이 교차하는 구간에 과속방지턱 설치  | ○ 증산서길 140(증산동 162-22) 앞 과속방지턱 설치<br>○ 증산로11길 16(증산동 194-245) 앞 과속방지턱 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 안전한 도로환경 조성으로 주민만족도 높음. 추가 설치에 대한 요구도 있음.                              | 토목과   |    |
| 3  | 2013 | 불광천변 공중화장실 설치       | 증산동 199-11 (증산종합시장 정류장)          | ○ 증산동 177-24 건너편(증산3교 인근)에 공중화장실 1개소 설치   | ○ 지역주민 만족도<br>- 불광천을 이용하는 주민의 만족도 높음.<br><br>[추진실적]<br>○ 공중 화장실(1개소, 4.5*2.8*3.1m) 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도   | 치수방재과 |    |
| 4  |      | 반홍산 둘레길 설치          | 봉산도시 자연공원 (증산동 산10-6)            | ○ 경재성이 높은 편백나무, 잣나무 등 수종을 변경하여 식재(수색, 증산뉴타운사업 시기와 연동, 연차별 추진)<br>○ 계단 설치 및 잡목 제거 등 등산로 정비<br>○ 지역문화유산 복원, 안내표지판 설치<br>○ 배수지 유수를 활용 연못 정화시설 설치 | - 등산로 정비, 표지판 설치. 식목수종변경에 대해 주민들의 만족도 높으며 화장실 설치에 대한 의견 있음.<br><br>[추진실적]<br>○ 등산로 정비 및 생태계 복원 완료<br>- 안내판, 목재헬스, 휴막이, 보막이, 아자매트 포장 등<br>○ 지역주민 만족도                | 공원녹지과 |    |
| 5  | 2014 | 안전펜스로 우리 아이를 지켜주세요  | 증산서길 79-91                       | ○ 증산동 주민센터 ~ 미니스톱 : 폐쇄형 안전펜스 설치<br>○ 성산지역아동센터 ~ 문화주택 : 개방형 안전펜스 설치  | ○ 지역주민 만족도<br>- 통학하는 초등학생들에게 도움이 된다며 주민 만족도 높음.<br><br>[추진실적]<br>○ 도로 양측(170m) 안전펜스 설치 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 토목과   |    |
| 6  |      | 불광천 장미꽃 및 유실수 식재    | 불광천 와산교 ~ 증산3교                   | ○ 와산교 ~ 증산3교 : 유실수 식재<br>○ 증산3교 ~ 증산2교 : 사계장미 식재  | - 장미가 예쁘게 꾸며져 있어 주민만족도 높은 편이고 내년에도 유실수에 대한 주민들의 관심이 큼.<br><br>[추진실적]<br>○ 사계장미 및 유실수 식재 완료<br>- 와산교 ~ 증산3교 : 유실수<br>- 증산3교 ~ 증산2교 : 사계장미<br>○ 트렐리스 설치 완료           | 공원녹지과 |    |
| 7  | 2015 | 불광천변 위생해충포충기 설치     | 불광천변 와산교 ~ 증산교 구간 (증산동 방면 1.6km) | ○ 체육시설 3개소, 테크 4개소, 정자 3개소에 54대 설치함.  | [추진실적]<br>○ 불관정 위생해충포충기 설치 44대 완료<br>- 1구간(와산교~ 증산3교) : 15대 설치(태양광 지주 2대)<br>- 2구간(증산3교~증산2교) : 18대 설치<br>- 3구간(증산2교~증산교) : 11대 설치                                 | 의약과   |    |

|    |      |                       |                     |  |  |       |  |
|----|------|-----------------------|---------------------|--|--|-------|--|
| 8  | 2016 | 벚꽃이 만발한 불광천 만들기       | 불광천 우안 와산교~증산교      | ○ 버즘나무 제거, 왕벚나무 등 수목식재, 시설 정비 등  | ○ 버즘나무 제거(B10, 15주)<br>○ 왕벚나무 식재(B10, 10주)<br>○ 화살나무 등 관목류 식재<br>○ 지역주민 만족도<br>- 지난년도에 이어 증산동 일대 불광천변에 벚나무 식재가 성공적으로 마무리되어 봄철 흐드러진 벚꽃을 만끽할 수 있을 것으로 기대함<br><br>[추진실적]<br>○ 버즘나무 23주 제거 완료<br>○ 왕벚나무 12주 식재 완료                                | 공원녹지과 |  |
| 9  |      | 시루외 공원내 음수대 설치        | 시루외어린이공원(증산동 185-1) | ○ 증산동 시루외공원내 음수대 설치 및 수목 식재  | [추진실적]<br>○ 음수대 설치 완료<br>○ 수목(백문동, 수호초) 식재 완료  | 공원녹지과 |  |
| 10 | 2017 | 벚꽃이 만발한 불광천 만들기       | 불광천 우안 와산교~증산교      | ○ 버즘나무 제거, 왕벚나무 등 수목식재, 시설 정비 등  | ○ 버즘나무 제거(B10, 15주)<br>○ 왕벚나무 식재(B10, 10주)<br>○ 화살나무 등 관목류 식재<br>○ 지역주민 만족도<br>- 지난년도에 이어 증산동 일대 불광천변에 벚나무 식재가 성공적으로 마무리되어 봄철 흐드러진 벚꽃을 만끽할 수 있을 것으로 기대함<br><br>[추진실적]<br>○ 버즘나무 23주 제거 완료<br>○ 왕벚나무 12주 식재 완료                                | 공원녹지과 |  |
| 11 |      | 불광천변 장미나무 보식          | 불광천 우안 증산3교 ~ 증산 2교 | - 불광천변 장미식재지에 고사된 수목 제거 후 보식(300주)<br>- 유지관리 업체를 관내 업체 선정하여 사후관리가 잘 될 수 있도록 함. | ○ 하자 발생여부 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 불광천 산책길 시각적인 볼거리 제공 및 도심 속 힐링이 가능함.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치<br>- 장미꽃이 고사하지 않도록 지속적인 사후관리가 필요해보임.<br><br>[추진실적]<br>○ 장미 약 300주 보식(2경간 9개소, 4경간 9개소) 완료   | 공원녹지과 |  |
| 12 | 2018 | 봉산 전망대 개선             | 수색동 산30-4           | 봉산 전망대 설치(수색동 경계)  | ○ 하자 발생여부 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 낡고 위험한 기존 전망대를 철거하고 새롭게 설치된 전망대와 주변 정지작업으로 시원한 조망권이 확보되어서 만족도가 높았음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치<br>- 길 방향 안내판에 봉산전망대 화살표시가 없어서 아쉬움.<br><br>[추진실적]<br>○ 전망대 설치 완료<br>○ 체육시설 2개 이설<br>○ 수목제거 및 가지치기 | 공원녹지과 |  |
| 13 |      | 쓰레기 상습 무단투기 지역 CCTV설치 | 증산동 일대              | 증산동 관내 4곳 쓰레기 무단투기 감시카메라 4대 설치   | ○ 하자 발생여부 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 쓰레기 상습무단투기로 인근 주민들이 힘들었는데, CCTV설치로 주민들의 불편이 많이 해소되었다고 함.<br><br>[추진실적]<br>○ 무단투기 감시카메라 CCTV 설치 완료(4개소)   | 청소행정과 |  |

|    |      |                         |                           |  |   |            |  |
|----|------|-------------------------|---------------------------|--|---|------------|--|
| 14 |      | 증산체육공원 힐링지압길 조성         | 증산체육공원 (증산동 산18-6)        | 증산체육공원(농구대)둘레를 흙길을 조성하여 힐링 지압길 조성  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생여부 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 맨발로 걸을 수 있는 황토 길(힐링지압길)을 조성하였으나, 사업 완료 후 비가 와서 황토가 유실된 상태임.</li> <li>○ 지역주민 만족도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 맨발로 황토 길을 걸으면서 건강을 챙기고 자연도 만끽할 수 있을 것으로 기대했으나, 황토 유실로 현재 힐링지압길의 의미를 찾기 어려운 상태임.</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여예산사업 안내판 미설치</li> <li>- 현재 힐링지압길의 의미를 찾기 어려우며, 황토 길 하자보수 또는 지속적인 황토 관리가 어려울 경우, 다른 방안이 필요해보임.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 공원복지과      |  |
| 15 | 2019 | 증산동주민센터 1층 북카페 조성       | 증산동주민센터 1층                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 증산동(책 읽는 마을 선포식)과 관련하여 증산동주민센터 1층 공간을 확장 공사를 하였으며, 현재 책을 비치해 놓은 상태로 책을 읽으며 커피도 마실 수 있는 북카페로의 변화</li> <li>- 주민들의 소통, 만남의 장소 및 어르신들의 휴식공간으로 주민 사랑방 역할</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민센터 1층의 빈 공간을 확장하여 북카페를 개소함으로써 주민들의 소통과 만남의 장소로 이용하기 편리함</li> <li>- 책을 읽으며 커피를 마실 수 있는 공간이 생겼다는 점에서 이용하는 대부분의 주민분들이 만족해하심</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장실 바로 옆이라 하수구 냄새가 많이 나므로 문을 설치했으면 함</li> <li>- 카페에서 봉사해주시는 주민분들께 혜택을 주는 프로그램이 있었으면 함</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>  | 증산동(자치안전과) |  |
| 16 |      | 불광천변 장미꽃 보식을 통한 장미동산 조성 | 불광천변(와산교~증산3교)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불광천변 고사한 장미나무 보식을 통한 장미동산 조성</li> <li>- 유독 장미꽃이 많이 피어있는 증산동에 장미 보식을 통해 장미 특색화</li> <li>- 3월 벚꽃축제에 이은 5월 "장미동산"을 통한 관람객 유치로 증산동 홍보 효과 및 경제활성화(증산종합시장 활성화)</li> <li>- 불법 쓰레기 무단투기가 많음.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장미나무 1000주 식재 완료</li> </ul> </li> </ul>  | 공원복지과      |  |
| 17 |      | 쓰레기 넘치던 골목길을 꽃길로 조성     | 증산동 관내                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쓰레기 무단투기로 이웃간의 갈등 및 청소년원 빈발</li> <li>- 쓰레기 무단투기장소에 꽃길(화단) 조성을 통하여 주민들에게 쾌적한 환경 제공</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증산로 221 외 4개소 꽃길 조성(화단 설치) 완료</li> </ul> </li> </ul>   | 증산동(자치안전과) |  |
| 18 |      | 증산로 7길 32 골목길 계단 정비 사업  | 증산로7길 32                  | ○ 사업내용 : 골목길 계단 정비   | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계단 및 경사로 병행 설치 완료</li> <li>○ 모자이크타일 및 펜스 설치 완료</li> </ul> </li> </ul>  | 도로과        |  |
| 19 | 2020 | 증산동 시루외 유래비 주변 정비       | 증산동 199-9 일대              | ○ 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성   | <ul style="list-style-type: none"> <li>[추진실적] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수목정비</li> <li>- 회양목 제거</li> <li>- 황금사철 300주, 화살나무 157주, 영산홍 300주, 잔디 100㎡ 식재</li> <li>○ 시설공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 판석 포장 30㎡</li> <li>- 등 의자 4개, 목재안내판 1개, 종합안내판 1개 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   | 공원복지과      |  |
| 20 |      | 골목길 계단 정비사업             | 증산로9길 26-21 ~ 증산로9길 26-30 | ○ 사업내용 : 골목길 미끄럼방지 포장 및 계단 난간 설치   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100(%)</li> <li>- 공사업체 선정: '21. 3.</li> <li>- 계단 재시공 완료: '21. 5.</li> <li>- 계단 난간설치 완료: '21. 6.</li> <li>- 공사 완료: '21. 7.</li> </ul>   | 도로과        |  |

|    |      |  |                            |   |  |       |  |
|----|------|--|----------------------------|---|--|-------|--|
| 21 | 2021 | 시루외공원 화장실의 새로운 변화를 꿈꾸다                 | 시루외어린이공원 공중화장실 (증산로5길 13)  | ○ 사업내용 : 주민·어린이 친화적인 공중화장실 내·외관 및 시설 개선 | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 공사 견적 및 설계: '21. 4.<br>- 공사계약 및 발주: '21. 5.<br>- 공사 완료 및 운영: '21. 6. | 자원순환과 |  |
| 22 |      | 음수대 설치(분토골 어린이공원, 시루외 어린이공원 등) 및 정비 보수 | 분토골어린이공원, 시루외어린이공원         | ○ 사업내용 : 음수전 신규 설치(분토골) 및 음수전 교체(시루외)   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 추진계획 수립 및 주민의견 수렴: '21. 6. ~ 7.<br>- 수도 인입 및 시설물 구매: '21. 10.        | 공원녹지과 |  |
| 23 | 2022 | 주민 공유공간 조성                             | 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간        | ○ 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성   | [추진실적]<br>○ 마을공유공간 조성 완료<br>- 직능단체 구역별 물품 배치 및 이용  | 자치안전과 |  |
| 24 | 2023 | 증산동 안내 홍보시설 설치                         | 서울탁주 서부연합제조장 외벽(증산로9길 4) 등 | ○ 서울탁주 제조장 외벽에 목재 계시판 철거 및 옥외계시판 신규설치   |  | 자치안전과 |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(수색동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                               | 사업위치                        | 사업내용  | 사업 당시 모니터링 내용   | 사업부서    | 비고 |
|----|------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---------|----|
| 1  | 2012 | 문화와 예술이 흐르는 수색역 광장 조성             | 수색역 광장(수색동 360번지)           | ○ 매월 스토리가 있는 공연 및 전시회 유치. 개최<br>○ 사랑의 물물교환 장터와 바자회 개최<br>○ 자생적 토요일 장(벼룩시장) 기반을 조성함.   | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치하는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.   | 문화체육관광과 |    |
| 2  | 2014 | 안심 뒷골목 보안등 설치                     | 수색동 일대                      | ○ 수색동17-19, 수색동 136-29 골목, 수색동189-28호,189-30호 골목, 수색동 318-9 골목, 수색동314-8, 신광주유소 왼쪽 언덕길 등의 이면도로 및 골목 길에 보안등 설치 및 수리  | ○ 외동 설치 주택 거주자 및 수색동 기관단체장 협의회 산하 단체들이 순서를 정하여 관리<br><br>[추진실적]<br>○ LED 50W 보안등(전용주) 4등 신설 완료<br>- 수색동17-19, 136-29, 318-9, 346-2  | 토목과     |    |
| 3  |      | 노약자 안전보행 급경사길 계단 설치               | 수색로22나길 33 일대               | ○ 천공사 입구 도로 중앙 계단 설치 및 차량도로와 인도 구분  | ○ 지역주민 만족도<br>- 지역 주민의 만족도 높음. 향후 골목길 좌우 주택 거주자 및 천공사를 이용자들이 지속적으로 관리하며, 관할 통.반장 및 참여예산 지역회의의 위원으로 순찰 관리함.<br><br>[추진실적]<br>○ 미끄럼방지 포장(250㎡) 및 안전로프 설치(5개소 10경간) 완료<br>○ 배수로 막힘방지를 위한 지속적 관리 필요함.           | 토목과     |    |
| 4  | 2015 | 봉산 배수로 정비                         | 수색동 산33-1 일대                | ○ 배수로 시멘트 재포장 (인근 지역 빌라 지하방으로 스며드는 빗물 차단)<br>○ 배수로 덮개 설치<br>○ 배수로 주변 쓰러진 잡목, 낙엽 제거 등 청소(배수로 막힘 방지)  | [추진실적]<br>○ 배수로 벽체 및 천단 보수 완료<br>○ 식생토양 쌓기 완료<br>○ 차수벽 설치 완료  | 공원녹지과   |    |
| 5  |      | 주민안심 방범용 CCTV 설치                  | 수색로18나길 16                  | ○ 수색로18나길 16에 주민안심 방범용 CCTV 설치  | [추진실적]<br>○ 방범용 CCTV(1개소 4대) 교체 완료<br>○ 지역주민 만족도  | 전산정보과   |    |
| 6  | 2016 | 수색초등학교 통학로 도로환경 개선                | 은평터널로 27(수색동주민센터) ~ 수색로 276 | ○ 사업위치: 은평터널로 27(수색동주민센터) ~ 수색로 276(유일약국)<br>○ 사업내용<br>- 도로포장 : 아스콘 포장(아스콘포장 900㎡, 보도정비 200㎡)<br>- 인도, 빗물받이 정비<br>- 도로 안전표지 설치(어린이보호구역, 일반통행, 스쿨존 등)  | ○ 지역주민 만족도<br>- 초등학교 입구 좌우로 통학로를 깔끔하게 정비하여 안전사고 감소 등 보도환경 개선에 크게 기여<br><br>[추진실적]<br>○ 아스콘포장(900㎡), 보도정비(200㎡) 완료   | 토목과     |    |
| 7  | 2017 | 물빛마을 수색역 토끼굴 입구 공간활성화 및 유희·홍보관 조성 | 수색역 지하통로 굴다리(토끼굴 입구)        | ○ 수색역 지하통로 입구 및 벽면 등 현재 낙후되어 있는 공간에 지역을 알릴 수 있는 홍보가능한 조형물 및 게시판 조성<br>○ 지역 예술가와 서울 몇 안되는 대장간(형제대장간, 모래내대장간), 지역 공구설비 업체들과 함께 지역을 알릴 수 있는 공공미술 설치<br>○ 컨테이너 장소를 포함 주변을 재정비하여, 지역을 알릴수 있는 공유공간으로 조성 | [추진실적]<br>○ 토끼굴 입구 벽면 개선 공사(신규 구조물 설치)<br>○ 싸인용 시공 완료(마을지도 및 수색동 과거와 현재 사진)   | 문화관광과   |    |
| 8  |      | 작은도서관 활성화 및 주민참여를 위한 환경개선         | 은평구 은평터널로 66(수색한술작은도서관)     | ○ 도서관입구 안내판 제작, 내부 목공공사, 건물외벽 도색, 계단정비  | ○ 지역주민 만족도<br>- 도서관 이용자의 편의가 증대되었으며, 같은 건물을 사용하고 있는 노인정 어르신들도 주변 환경의 변화에 만족감이 높은 편임<br><br>[추진실적]<br>○ 환경개선<br>- 외벽 도색, 내부 서가 설치, 계단 정비 완료<br>○ 프로그램<br>- 문화프로그램 운영<br>- 수색한술도서관 마을축제 개최(문화행사, 바자회, 체험부스 등) | 문화관광과   |    |

|    |      |   |                               |   |  |           |  |
|----|------|---|-------------------------------|---|--|-----------|--|
| 9  |      | 봉산 전망대 설치                                 | 수색동 산30-4                     | 전망대를 높이고, 우천시 관람 가능한 전망대 설치<br>- 등의자 4개, 전망대용 망원경 1개, 안내표지판 1개 설치   | [추진실적]<br>○ 전망대 설치 완료<br>○ 체육시설 2개 이설<br>○ 수목제거 및 가지치기<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>기존 평상에 비해 정자는 햇빛을 피할 수 있고, 우천 시는 비를 피할 수 있어 좋았음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치  | 공원녹지과     |  |
| 10 | 2018 | 봉산 잣나무숲 휴게시설 설치                           | 수색동 산31-1 일대                  | - 봉산과 서울둘레길 7코스 및 은평둘레길 연계하는 주민의 휴식공간 (평상, 벤치 등) 설치<br>- 가족동반 구민들에게 휴게 공간 설치(우천시 사용가능)<br>- 자연과 함께 생각하는 휴식시설로 자연친화적인 지장물로 설치  | ○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>기존 평상에 비해 정자는 햇빛을 피할 수 있고, 우천 시는 비를 피할 수 있어 좋았음.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 참여예산사업 안내판 미설치<br>- 정자 및 평상 설치는 기존 평상과 중복 설치된 느낌이다 라는 의견이 있었으나, 많은 지역주민과 탐방객이 이용하고 있고 인근 어린이집 아이들의 자연학습장으로 이용되고 있으므로 비효율적인 설치는 아니라는 의견도 있었음.  | 공원녹지과     |  |
| 11 | 2019 | 보행약자(어르신, 장애인 등)를 위한 안전하고 편리한 보행환경을 만들어요. | 수색로22길 14 외 2개소               | 거주 주민이 편리하게 이동할 수 있도록 주거지 입구계단에 핸드레일 설치 및 계단정비 (핸드레일 설치는 한쪽 측면에만 설치)<br>- 일부 어두운 환경인 계단은 편측에 화단을 조성하여 야간통행 시 보행자가 심리적인 불안함을 받지 않도록 밝은 환경으로 조성<br>→ 주거지 입구계단① : 핸드레일 설치 (L=10m), 계단정비 (A=30m)<br>→ 주거지 입구계단② : 핸드레일 설치 (L=20m), 계단정비 (A=40m)<br>→ 주거지 입구계단③ : 화단조성 (A=30m) | [추진실적]<br>○ 평의자 4개(의자용 팔걸이 포함) 설치 완료<br>○ 사각정자 1개 및 평상 2개 설치 완료<br>○ 사업계획 대비 진행여부<br>- 90% 진행 중(한 곳의 가드레일만 12월 중 설치 예정)<br>○ 하자 발생 없음<br>○ 지역주민 만족도<br>- 경사로 지역에 어르신들이 많이 거주하고 계셔서 통행에 불편이 많았으나 가드레일 설치로 인해 보행이 안전하고 편하다고 하심<br>- 계단 정비 전에 쓰러기가 많이 버려졌으나, 화단 조성 후 쓰러기가 줄었고, 예쁜 꽃들로 인해 정서적 만족감이 매우 큼<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 꽃 화단을 지속적으로 아름답게 유지하기 위해서는 인근 주민들의 꾸준한 관심과 자발적인 관리 노력이 필요함 | 도로과,공원녹지과 |  |
| 12 | 2020 | 수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성                       | 수색로 280 ~ 217 (410m)          | ○ 사업내용 : 도로변 띠녹지 조성   | [추진실적]<br>○ 회양목 제거 및 화살나무(198주), 황금사철나무(800주) 식재 완료  | 공원녹지과     |  |
| 13 | 2021 | 서울둘레길 7코스(봉산-영봉산코스) 진입로 정비                | 서울둘레길 7코스 진입로 (대림산숯타운 105동 뒤) | ○ 사업내용 : 목재계단 교체 정비 및 진입로 일부 야자매트 설치  | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 현장조사 및 사업계획수립: '21. 2.<br>- 주민 의견 청취: '21. 3. ~ 4.<br>- 주민설명회 실시 및 의견 협의: '21. 5. 3. ~<br>- 공사 시행 및 완료: '21. 6. 12. ~ 7. 18.   | 공원녹지과     |  |
| 14 | 2022 | 토끼굴 수색동 입구 펜스 설치                          | 수색동 380-1                     | ○ 토끼굴 입구 목재 펜스 신설 및 교체, 핸드레일 정비 등<br>- 토끼굴 입구에서 컨테이너 뒤로 축대를 휘감으며 도로까지 초록색 우드펜스를 설치<br>- 기설치된 맞은 편 벽의 낡은 펜스를 보강하며 토끼굴 입구에서 도로 입구까지 메타 세라이어 나무를 연상토록 양쪽으로 초록의 보행통로를 조성  | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 사업대상지 현장 조사 및 공사발주: '22. 2.<br>- 한국철도공사 부지 내 석축 정비에 대한 의견 조회: '22. 10.<br>- 공사 시행 및 완료: '22. 11.   | 도로과       |  |
| 15 |      | 봉산둘레길 진입로 및 등산로 정비                        | 봉산 둘레길 입구(수색동)                | ○ 봉산 진입로 목재계단 절거 및 설치 등   | ○ 사업진행률 100(%)<br>- 추진계획 수립: '22. 2.<br>- 현장조사 및 실시설계용역: '22. 3. ~ 5.<br>- 공사 시행 및 준공: '22. 6.   | 공원녹지과     |  |
| 16 | 2023 | 지하보행통로 입구 조명 설치                           | 수색에서 상암으로 이어지는 토끼굴(보행통로) 앞    | ○ 수색에서 상암으로 이어지는 토끼굴(보행통로) 앞 통로 입구 안내판 설치 및 LED조명 설치  |  | 도시경관과     |  |
| 17 |      | 은평터널로 방향 인도접이식 의자 설치                      | 수색동                           | ○ 은평터널로 양측 인도의 신호등·가로등에 어르신들이 잠시 쉬었다 갈 수 있는 접이식 의자 6개소 설치   |  | 자치안전과     |  |

□ 2012년~2023년 은평구 참여예산 시설사업 목록(진관동)

| 연번 | 추진년도 | 사업명                          | 사업위치                      | 사업내용   | 사업 당시 모니터링 내용   | 사업부서         | 비고 |
|----|------|------------------------------|---------------------------|--|---|--------------|----|
| 1  | 2014 | 북한산 실개천 창포 5만포트 심기운동         | 상림마을습지 ~ 창릉천, 폭포동 ~ 동주민센터 | ○ 상림마을(습지) 실개천 및 폭포동 아래 실개천 주변에 창포를 구매하여 식재(또는 씨앗 파종)  | ○ 관광안내 안내표지판 3개 설치<br>○ 자동음성 및 문자 안내기 표지판 설치<br>○ 북한산둘레길 관광안내소 설치<br>○ 지역주민 만족도<br>- 북한산을 찾는 많은 사람들에게 관광안내소 및 지역의 정보를 알리는 안내판 설치는 관광객의 만족도는 물론 지역민들의 만족도도 높게 나타남.<br>○ 지역주민 만족도 매우 높음   | 공원복지과, 안전치수과 |    |
| 2  | 2015 | 구파발역 책단비 서비스 (예약도서 무인대출기) 증설 | 구파발역 중앙                   | ○ 구파발역 예약도서무인대출기 1대(뱅크 2대) 추가 설치하여 지역 주민도서이용 활성화 및 책단비서비스 추가 수요 해소   | [추진실적]<br>○ 무인도서 대출기 1대, 서브뱅크 2대, 무인도서반납기 1대 설치 완료  | 문화관광과        |    |
| 3  |      | 뉴타운 실개천(창릉천) 운동기구 설치         | 은평뉴타운 실개천(창릉천) 일원         | ○ 실개천(창릉천) 주요 지점에 다양한 운동기구를 설치함으로써 주민 누구나 쉽고 편하게 운동을 즐길 수 있는 여건 마련   | [추진실적]<br>○ 운동기구 7종 19점, 의자 16점 설치 완료<br>- 메뚜기 다리 : 역기올리기, 공중걸기, 파도타기, 온몸근육풀기, 허리돌리기, 심업머신, 거꾸로 매달리기, 의자(좌) 6점<br>- 만남의 다리 : 역기올리기, 거꾸로매달리기, 심업머신, 허리돌리기, 의자(좌, 우) 2점씩 4점<br>- 진관교 다리 : 심업머신, 파도타기, 역기올리기, 온몸근육풀기, 거꾸로 매달리기, 의자(좌, 우) 2점씩 4점<br>- 상림마을 실개천 : 온몸근육풀기, 역기올리기, 심업머신, 의자 2점 | 생활체육과        |    |
| 4  | 2016 | 등산로 입구 정비(우물골 외 1개소)         | 등산로 입구 정비(우물골 외 1개소)      | ○ 사업위치 : 은평구 진관동 우물골 230동 뒤, 연회사 인근 베드민 텃장 입구<br>○ 등산로 입구 안전손잡이 설치, 등산로 바닥 정비, 휴게용 의자 설치, 잡, 관목 제거와 이정표 설치 등<br>○ 계단경계목 66m, 횡단배수대 6개소, 콘생네트 58㎡, 야자매트 14㎡, 산철쭉 320주, 달팽나무 220주 식재 | ○ 지역주민 만족도<br>- 이말산 등산로 입구 2개소에 대한 정비 결과, 산행환경이 크게 개선되고 경사면 붕괴, 노면 침식 등에 대한 위험도 감소되어 인근 주민들의 만족도가 높음<br>[추진실적]<br>○ 계단경계목, 횡단배수대 6개소, 콘생네트, 야자매트 설치 완료<br>○ 산철쭉 320주, 달팽나무 220주 식재 완료   | 공원복지과        |    |
| 5  | 2017 | 은평뉴타운 공원내 편의시설 설치            | 진관동 206-21 일대(신도근린공원)     | ○ 시설물 공사 : 등 의자, 그늘막 등 편의시설 및 운동기구(줄당기기 등) 설치<br>○ 상수도 공사 : 음수대 설치   | ○ 지역주민 만족도<br>- 인근 초등학교 학생들, 학부모들의 쉼터로 이용되는 공원인 만큼 파고라 설치 등 편의시설이 마련되어 주민 만족도가 매우 높음<br>[추진실적]<br>○ 음수대 및 주민편의시설(파고라, 운동기구) 설치 완료<br>○ 하자 발생 없음   | 공원복지과        |    |
| 6  |      | 주민과 함께하는 사계절 꽃동산 조성          | 진관동 메뚜기다리 인근 녹지대          | - 메뚜기다리 입구에 작은 언덕을 만들어 장미, 연산홍 등을 식재, 꽃밭조성<br>- 잡목, 고사목을 제거하고 도심속에 사계절 꽃이피는 아름다운 꽃동산을 꾸며 주민들의 휴식과 힐링의 공간으로 조성  | ○ 지역주민 만족도<br>- 산책 중인 지역주민과 인터뷰한 결과, 깨끗한 녹지가 조성되어 만족해하시며, 안전펜스 설치로 아이와 함께 산책하기에도 안전해서 좋다고 하심.<br>○ 사후관리상태 / 기타의견<br>- 식재한 꽃들이 고사하지 않도록 지속적인 사후관리가 필요함.<br>[추진실적]<br>○ 관목류 4종 1,940주 및 펜스 설치<br>○ 신정내삼지 내 영산홍 250주 이식 및 영산홍 470주 보식 완료   | 공원복지과        |    |

|    |      |  |                                    |   |   |       |  |
|----|------|--|------------------------------------|---|---|-------|--|
| 7  | 2018 | 북한산 못자리골 생태공원 정비                       | 진관근린공원 내 못자리골 생태공원                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연못에 연꽃을 심어 수질개선 효과 및 갈대 번짐으로 연못이 줄어드는 현상 방지</li> <li>- 연못가 산책로 주변을 따라 계절마다 다채로운 꽃이 피는 화단 조성</li> <li>- 공원주위 무성한 잡목 제거</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 대비 진행여부</li> <li>- 공사중(사업진행률 80%)</li> <li>○ 하자 발생 없음</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 도심 속의 습지공원으로 인근 지역주민들의 산책코스로 만족도가 높았음. 차후 생태공원이 정비 되는대로 주민들이 즐겨 찾는 휴식공간이 될 것으로 기대함.</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견</li> <li>- 인근에 초등학교가 있어 아이들의 안전에 유의할 수 있는 시설물이 있으면 좋을 것 같다는 의견이 있었음.</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원 정비 완료</li> </ul>                        | 공원녹지과 |  |
| 8  | 2019 | 이말산 산책로 정비사업                           | 은평뉴타운 우물골 247동과 248동 사이 산책길(약150m) | 이말산 등산로 정비(야자매트 설치 등)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하자 발생 없음(계절상 야자매트가 낙엽에 덮여 있으므로, 추후 상태 확인 필요)</li> <li>○ 지역주민 만족도</li> <li>- 목계단과 야자매트를 설치하여 미끄러움을 방지하고 길바닥을 단단하게 만들어 주민들이 걷기 편해지고, 건강증진에 큰 도움을 줌</li> <li>○ 사후관리상태 / 기타의견</li> <li>- 공사전 주민설명 및 의견 청취가 이루어지지 않아 아쉬움</li> <li>- 야자매트 양옆에 배수로를 설치하여 우천시 주변 토사가 흘러내리지 않도록 정비할 필요가 있어 보임</li> </ul> <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등산로 정비 및 잡관목과 수목 제거 완료</li> </ul> | 공원녹지과 |  |
| 9  | 2020 | 행림공원 경계지역 수목 식재 사업(박석고개13단지,은뜨락아파트 주변) | 박석고개13단지,은뜨락아파트 주변                 | ○ 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재   | <p>[추진실적]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수목 식재 완료</li> </ul>  | 공원녹지과 |  |
| 10 | 2021 | 진관동 구파발천 녹지조성을 통한 경관 향상                | 구파발천(진관동 83-32 일대)                 | ○ 사업내용 : 구파발천 내 콘크리트 옹벽 부분에 대해 사계절 생육이 적합한 능소화, 담쟁이, 송악 등의 부착형 식물을 식재   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업진행률 100%</li> <li>- '21. 4.: 구파발천 녹지경관 향상사업 추진계획 수립</li> <li>- '21. 4.: 주민설명회 실시</li> <li>- '21. 5.: 공사시행 및 공사완료</li> <li>- '21. 6.: 안내판 설치완료</li> </ul>   | 공원녹지과 |  |