

2017 주민참여예산 모니터링 대상 사업 목록

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	페이지
1	녹번동	교통행정과 토목과	꿈의 마을	15,000	洞 지역	1
2	녹번동	토목과	어린이공원 입구 축대가 위험합니다. 축대 중간이 볼록 튀어나와 있어요	10,000	市 시정	2
3	불광1동	문화관광과	은평구립도서관 조명시설 개선을 통한 쾌적한 환경조성	30,000	市 지역	3
4	불광1동	토목과	대호아파트 미끄럼방지 포장	38,000	洞 지역	4
5	불광1동	토목과	불광역(불광1동주민센터) 버스정류장에 인도확장 및 버스베이 설치로 보행환경 개선	100,000	市 시정	5
6	불광2동	토목과	복잡한 오거리 골목길을 주민 친화거리로	30,000	洞 지역	6
7	불광2동	토목과	골목길 오래된 가로등 교체	100,000	市 지역	7
8	불광2동	공원녹지과	야생동물에 의한 피해방지 헨스 설치	48,000	區 정책	8
9	갈현1동	청소행정과	찾아가는 환경정비 마을마차 운영	41,200	區 정책	9
10	갈현1동	공원녹지과	꿈과 이야기가 있는 어린이공원 가꾸기	15,000	洞 지역	10
11	갈현1동	공원녹지과	벚꽃 향기가 있는 걷고 싶은 거리 조성	25,000	洞 지역	11
12	갈현1동	공원녹지과	웃음 꽃 피는 앵봉산 주민쉼터 가꾸기	40,000	市 지역	12
13	갈현2동	전산정보과	우리마을지킴이 CCTV 설치	15,000	洞 지역	13
14	갈현2동	교통행정과	청소년들의 안전한 통학로 조성	30,000	市 동시범	14
15	갈현2동	공원녹지과	앵봉산 등산로길 재정비	25,000	洞 지역	15
16	구산동	교통행정과	예일초교 통학로 (어린이보호구역)보도 설치	200,000	市 시정	16

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	페이지
17	구산동	교통지도과	불법 주정차 고정식 CCTV 설치	32,000	洞 지역	17
18	구산동	공원녹지과	봉산 등산로에 꽃나무를 심어요	8,000	洞 지역	18
19	대조동	토목과	대조동 LED 보안등 정비	20,000	洞 지역	19
20	대조동	공원녹지과	대조어린이공원 안전시설 및 편의시설 설치	20,000	洞 지역	20
21	응암1동	공원녹지과	백련산 둘레길 살리기	40,000	洞 지역	21
22	응암2동	청소행정과	재활용정거장 분리수거함 기능 개선	3,000	洞 지역	22
23	응암2동	청소행정과	지능형스마트경고판을 활용한 쓰레기 무단투기 근절	20,000	市 지역	23
24	응암2동	토목과	응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치	10,000	洞 지역	24
25	응암2동	토목과	은평 시립병원 사거리(응암로22길)에서 레인보우교 구간 가로등 LED등 교체	30,000	市 동시범	25
26	응암3동	청소행정과	골목길 미관개선을 위한 불법쓰레기 투기대책	15,000	洞 지역	26
27	응암3동	토목과	안전사고 예방과 미관개선을 위한보행계단 정비	25,000	洞 지역	27
28	응암3동	토목과	카페골목을 가족 모두의 품으로 (응암동 카페골목 칼라 포장 등을 통한 환경개선)	100,000	市 지역	28
29	응암3동	공원녹지과	불광천 벚꽃축제 구간 벚꽃나무 야간 지중조명등 설치	150,000	市 시정	29
30	신사1동	토목과	누더기 도로 환경개선	30,000	洞 지역	30
31	신사1동	장애인복지과	휠체어 보관함 설치 및 대여 사업	40,300	區 정책	31
32	신사2동	공원녹지과	봉산둘레길 지선 등산로 조성	40,000	洞 지역	32

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	페이지
33	증산동	사회적경제과	전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련	30,000	區 정책	33
34	증산동	치수과	음악이 있는 불광천 만들기	80,000	區 정책	34
35	증산동	공원녹지과	시루미 공원내 음수대 설치	12,000	洞 지역	35
36	증산동	공원녹지과	벚꽃이 만발한 불광천 만들기	25,000	洞 지역	36
37	수색동	문화관광과	작은도서관 활성화 및 주민참여를 위한 환경개선	12,000	洞 지역	37
38	수색동	공원녹지과	증산 초·중학교 등하곶길 봉산 진입로 정비	50,000	市 지역	38
39	진관동	문화관광과	우리동네 문화유적지 스토리텔링 및 홍보실 구성	15,000	區 정책	39
40	진관동	공원녹지과	은평뉴타운 공원내 편의시설 설치	40,000	洞 지역	40

꿈의 마을

□ 사업개요

- 위 치 : 녹번동 산골마을
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 자전거거치대 10대 및 공기주입기 1대 설치, 난간설치 34m
- 사 업 비 : 15,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 어르신 등 보행환경 개선을 위해 만들어진 난간이 흔들리는 곳이 많아 도리어 위험을 초래할 수 있어 시급한 개선 요망

○ 지역주민 만족도

- 도시재생사업이 추진되는 산골마을에 참여예산사업으로 편의시설이 추가되어 보행환경 개선과 불법 주정차 방지에 큰 도움이 됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 마을회관 인근에 설치된 난간의 경우 일부가 철거된 상태로 미관상 좋지 않고, 난간 아래 화분을 놓은 곳들도 있어 난간을 붙잡고 이동하는 것이 쉽지 않아 난간 설치의 취지를 훼손하는 경우가 있음

□ 현장사진



축대가 위험합니다 축대 중간이 볼록 튀어나와 있어요

□ 사업개요

- 위 치 : 녹번동 95-23 주변
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 정밀점검, 석축 보수·보강, 벽화 도화
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료(점검결과 "B(양호)등급"으로 공원 입구 벽화 도색만 완료)

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 미관상 매우 위험해 보이는 상태이나 점검용역 결과 보수가 필요하지 않은 단계로 확인되어 향후에도 지속적인 모니터링이 필요함

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 석축 보수가 필요하지 않은 상황이라 하더라도 축대 위 난간일부가 벽에서 떨어져 있어 보행자 안전을 위협하는 상황이므로 난간 보수 등 일부 안전장치 마련이 필요

□ 현장사진



은평구립도서관 조명시설 개선을 통한 쾌적한 환경 조성


사업개요

- 위 치 : 은평구립도서관
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 3.
- 사업내용 : 자료실 및 열람실 조명 LED 교체
- 사 업 비 : 30,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 도서관 전체 조명 교체가 되었으면 좋았겠지만 예산에 맞춰 이용자가 많은 열람실과 자료실 위주로 교체되어서 다소 아쉬움
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 구립도서관 시설팀을 통해 잘 관리되고 있으며, 참여예산사업을 통해 조명시설이 교체된 것에 대한 적극적인 홍보가 필요해 보임

현장사진



대호아파트 미끄럼방지 포장

□ 사업개요

- 위 치 : 불광로8길 8-5일대
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 5.8a, 미끄럼방지포장 580m²
- 사 업 비 : 38,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 경사가 심해 평소 노약자 등의 보행이 어려운 도로가 미끄럼방지 포장을 통해 이동약자의 보행환경 개선에 크게 기여
- 사업 추진부서에서 당초 제안범위를 넘어 인접 도로까지 보수 정비를 해주어 만족도가 큼

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 시공완료 된지 얼마 지나지 않아 관리상태가 양호하나, 일부 사유지의 건축공사 현장과 접한 도로가 약간 훼손된 부분이 있어 추후 건축주의 해당 도로 보수결과를 확인할 필요가 있음

□ 현장사진



불광역 버스정류장 인도확장 및 버스베이 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 통일로 684(서울혁신파크 통일로변 보도 2개 구간)
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 보도 측구 정비, 안전유도블록 설치, 도로 및 보차도 경계석 설치
- 사 업 비 : 100,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 일부 구간에만 설치되었던 점자 유도블록이 사업구간 내에 전면적으로 설치된 점과 보도블럭 색상이 달라진 점, 경계석을 제외하면 큰 변화를 체감하기 힘드나, 보도가 깨끗해져 미관개선 효과가 있음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 부지확보의 어려움과 보행동선 증가에 따른 역민원 발생 등의 사유로 부득이 제안내용을 시행하기 어려워 사업내용을 변경 추진한 점에 있어, 변경추진 사항이 당초 제안취지(버스정류장 이용자 편의 증대)와는 무관해 보여 참여예산사업의 본질에 대한 인식 제고 필요

□ 현장사진



복잡한 오거리 골목길을 주민친화 거리로

사업개요

- 위 치 : 통일로 88길 8 앞 오거리
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스팔드 평삭 및 재포장 4.5a, 도막바닥재포장 450m²
- 사 업 비 : 30,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 도막포장으로 골목길 미관이 크게 개선되었고, 경사가 큰 오거리에 미끄럼방지 포장에 되어 노약자들이 보다 안전하게 이용할 수 있어 만족도가 큼

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 오거리에 접하는 일부 구유지 화단에 쓰레기 적치가 심하고 커브길에 여전히 주정차 하는 차량이 있어 주민센터와 구 담당부서 차원에서 관리가 필요할 것으로 보임

현장사진



골목길 오래된 가로등 교체

사업개요

- 위 치 : 불광2동(향림마을) 연신내역 주변 야간취역구역 210개소
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 12.
- 사업내용 : LED 보안등 설치 13등, 개량 239등
- 사 업 비 : 100,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 구비를 추가 투입하여 연신내 인접 지역과 향림마을 인근까지 노후된 보안등을 전면 교체하여 야간 보행환경이 크게 개선됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 불광2동 지역에 골목길, 경사진 길이 많아 이번 참여예산사업으로 보안등이 교체된 지역 외에도 보행 취약구역이 최대한 줄어들도록 구에서 지속적으로 보안등 개량사업을 추진하기 바람

현장사진



야생동물에 의한 피해방지 헨스 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 불광로 18가길 46 근처
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 메탈 헨스 및 출입문 설치, 스크린막이 설치
- 사 업 비 : 48,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 스크린막이 구조물의 좌측 상단 부분이 설치 벽과 떨어져 있어 시공상태가 완전하지 못함
- 스크린막이 부근의 메탈헨스 끝 부분이 경사지 끝에 걸쳐 있어 보행자들이 지속적으로 접촉할 경우 헨스가 훼손될 가능성이 있음


○ 지역주민 만족도

- 인근 텃밭 경작자나 주민들이 안심하고 생활할 수 있어 사업효과가 큰 것으로 판단됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 출입문이 상시 개방된 상태라 실제 야생동물 출몰 시 차단효과가 없을 수도 있어, 등산객이나 지역주민이 손쉽게 사용할 수 있는 출입문 고리를 만들어 부착하는 것이 바람직함

□ 현장사진



찾아가는 환경정비 마을마치 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 연신내 일대 이면도로
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 소형 전기 노면진공청소 차량 구입
- 사 업 비 : 41,200천원(102,200천원)

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 당초 단순 쓰레기 적재 차량에서 구 추경반영으로 전단지, 담배꽂초 등 흡입차량으로 변경 구입하여 보다 쾌적한 골목길 구성에 크게 기여할 것으로 판단됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 충분한 시범운행을 통해 미비한 점을 보완하여 시행하고, 차량 관리 및 운영인력 관리, 청소차를 통한 주민홍보도 소홀히 하지 않도록 관리주체의 세심한 노력이 필요

□ 현장사진



꿈과 이야기가 있는 어린이 공원 만들기

사업개요

- 위 치 : 박석어린이공원(갈현동 416-3일대)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 벽화 그리기
- 사 업 비 : 15,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 동 위원회와 구 담당부서 간 지속적인 업무협의로 어린이 공원에 적합한 벽화 시안을 선택, 시행하여 지역민의 만족도가 매우 큼

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 밝은 색 위주로 그린 벽화인 만큼 지저분해지지 않도록 주기적으로 청소 등 사후 관리가 필요할 것으로 보임

현장사진



벚꽃 향기가 있는 걷고 싶은 거리 조성

사업개요

- 위 치 : 갈현로 301외 1개소
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 벚꽃나무 식재, 영산홍 등 관목류 식재
- 사 업 비 : 25,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 주민센터 입구 측 회양목 대부분 고사
- 공원 울타리 인근 논주목, 영산홍, 사철나무 등 일부 고사

○ 지역주민 만족도

- 어린이 공원 내 화단에 추가 식재된 면적이 넓지 않아 사업시행을 인지하고 있는 주민이 많지 않음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 고사된 관목이 상당수 있어 하자 보수 및 사후관리대책 수립 필요

현장사진



웃음이 꽃피는 앵봉산 주민쉼터 가꾸기

□ 사업개요

- 위 치 : 갈현동 산49-22
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : CCTV 설치, 노후시설물 정비 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 풀이 우거진 등산로 입구가 깔끔한 주민쉼터로 탈바꿈하여 인근 주민이나 내방 등산객의 이용률이 증가됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 주민설명회 과정에서 구 집행부서와 쉼터 인근 노후된 운동기구 도색에 대한 합의를 하였으나 시행되지 않아 지속적인 주민 요구가 있음. 연내에 사업부서에서 보완을 해 줄 것을 요청함

□ 현장사진



우리마을지킴이 CCTV 설치


사업개요

- 위 치 : 연서로21길 7 사거리
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 8.
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 15,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 대로변에 인접한 지역이나 학생들 및 주민사고 예방을 위해 CCTV를 설치하여 안전한 보행환경을 확보하고, 더불어 쓰레기 무단투기도 줄어들어 사업효과가 큼
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 없음

현장사진



청소년들의 안전한 통학로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 선정중고 주변 통학로
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 도로디자인 포장(폭 6m, 연장 180m), 과속방지턱, 노면표시 도색
정비 등
- 사 업 비 : 15,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 통학로와 어울리는 색감과 디자인으로 산뜻하게 도색 및 포장하여 학생들이 쾌적한 환경에서 통학할 수 있도록 정비되어 만족도가 크며, 미끄럼 방지 처리로 운전자들에게도 안전 운행 여건 마련

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 도색이 벗겨지거나 미끄럼방지 포장 훼손여부를 지속적인 모니터링을 통해 점검하고 즉각적인 사후 조치가 필요할 것으로 보임

□ 현장사진



앵봉산 등산로길 재정비

□ 사업개요

- 위 치 : 갈현2동 앵봉산 입구
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 등산로 정비 약 400m
- 사 업 비 : 25,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 미집행

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 해당사항 없음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 토지소유주와 협의가 되지 않아 등산로 정비가 전면 무산되고, 일부 쓰레기 적치 정리만 시행되었음. 향후 동 지역사업 제안 검토과정에서 사유지를 대상으로 한 사업 제안은 실행 가능성 여부에 대한 보다 면밀함 검토가 전제되어야 할 것임

□ 현장사진



예일초교 통학로(어린이 보호구역) 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 서오릉로 11길, 연서로 15길
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 보도조성(노폭 1.5m, 연장 350m)
- 사 업 비 : 200,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 공사중 (30%)

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 연초에 확보한 시 예산으로 연말까지 공사가 지연되고 있는 것에 대해 제안자를 비롯한 지역민의 불만이 많았음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 공사가 진행 중이라 구체적인 하자를 발견할 수는 없었으나, 보도 중간에 전신주가 박혀 있는 경우가 많아, 유모차 이용자나 몸집이 큰 사람에게는 보도 폭이 매우 좁아 결국은 도로로 내려와 걸어야 되는 점이 큰 불편사항이 될 것으로 예상됨. 전주 앞 부분은 경계석을 낮추는 등 조치가 필요할 것으로 보임

□ 현장사진



불법 주정차 고정식 CCTV 설치

사업개요

- 위 치 : 서오릉로 253 주변
- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 7.
- 사업내용 : 고정식 CCTV 설치
- 사 업 비 : 32,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 당초 서오릉로 273 앞 상가 이용차량의 불법 주정차로 바로 앞 버스 정류장 탑승객의 안전을 위해 제안된 사업으로, 대부분의 주민들이 해당 상가 앞에 CCTV가 설치되는 것으로 인지한 반면, 사업부서에서 서오릉로 253 주변에 설치위치를 선정함에 있어 동 위원회나 주민 센터 측에 사전 고지가 없어 주민협의 절차에 대한 개선 요구가 있었음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 특이사항 없음

현장사진



봉산 등산로에 꽃나무를 심어요

□ 사업개요

- 위 치 : 봉산(구산동 e-편한세상 아파트 뒤편)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 11.
- 사업내용 : 등산로 정비 약 500m
- 사 업 비 : 8,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 등산로 곳곳에 산철쭉을 식재하여 봄철 등산객들에게 쾌적한 환경을 제공할 것으로 기대되나, 꽃나무를 봄이 아닌 늦가을에 식재한 것은 겨우내 고사 가능성도 있고 바람직하지 않은 것으로 판단됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 관리상태를 확인하던 중 곳곳에서 뿌리째 바닥 위로 들려 있는 나무들을 다수 발견함. 사후 조치 및 점검 필요

□ 현장사진



대조동 LED 보안등 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 동명여고 인근 및 대조동 주민센터 주변
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 11.
- 사업내용 : LED 보안등 신설 11등, 개량 11등
- 사 업 비 : 20,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 동명여고 통학로 부근과 상가 밀집지역, 공원 인근지역, 골목길 등 빛 환경 개선이 필요한 지역을 두루 선정하여 보행자 안전사고 예방에 기여

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 일부 보안등의 경우 기존 등과 아주 가까운 거리에 설치되어 있거나 도로 보다는 특정한 주택 쪽으로 방향이 되어 있어 혜택을 보는 주민이 제한적인 경우가 있어 다소 아쉬운 점이 있음

□ 현장사진



대조어린이공원 안전시설 및 편의시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 대조어린이공원(대조동 212 일대)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 비상급수시설 차폐 및 안전시설 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 그간 비상급수시설물 위에서 뛰어노는 어린이들이 있어 사고위험 노출되어 있었으나 안전시설물이 설치되어 접근을 차단할 수 있어 훨씬 안전하게 공원을 이용할 수 있게 됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 참여예산사업 안내판 미설치
- 일부 호기심 많은 어린이들이 안전시설물을 넘어 들어갈 수도 있으므로 시설물 높이를 조정하거나 뚜껑 설치에 대한 고려 필요
- 필요시 위험을 알리는 경고문구 부착

□ 현장사진



백련산 둘레길 살리기

□ 사업개요

- 위 치 : 응암1동 31-34 일대 백련산
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 등산로 정비 약 1,000m, 포수마을 유래비 건립
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 주민자치위원회의 건의로 백련산 둘레길 정비사업 일부를 축소하고 포수마을 유래비를 건립하여 주민 숙원을 해결함
- 유래비 건립에 대해 일반 주민들이 크게 인지하지 못하는 것으로 보임. 적극적인 주민 홍보 필요

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 백련산에 식재된 매화나무의 경우 사업이 준공된 지 얼마 되지 않았으므로 생장 여부를 추적 확인해야 하며, 산골마을 주민들의 관심과 지속적인 관리가 필요함

□ 현장사진



재활용 정거장 분리수거함 기능 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 응암2동 재활용 정거장 21곳
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 8.
- 사업내용 : 재활용 분리수거함 뚜껑 부착(21개소)
- 사 업 비 : 3,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 기존 재활용 분리수거함에 견고한 재질로 픽토그램이 그려진 뚜껑을 부착함으로써 악취 제거 및 미관개선에 크게 기여하여 주민 만족도가 높음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 응암2동 시범운영을 통해 관내에 설치된 모든 재활용 정거장에 뚜껑을 부착할 수 있도록 확대운영

□ 현장사진



지능형 스마트 경고판을 활용한 쓰레기 무단투기 근절

□ 사업개요

- 위 치 : 응암2동 일대 전주 8곳
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 9.
- 사업내용 : CCTV가 포함된 스마트 경고판을 설치하여 쓰레기 무단투기 예방
- 사 업 비 : 20,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 스마트 경고판 설치 전에 비해 쓰레기 무단투기가 확연히 줄어들어 사업효과가 매우 큼. 다만, 지속적으로 상시 투기하는 일부 주민들이 여전히 있어 실제 과태료 부과 등 행정적 처분이 병행되어야 함

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 주변 거주 주민이나 상인들의 민원으로 경고안내 음향을 최소화해 전주에 아주 가까이 가야 소리를 들을 수 있어 안내방송의 효과가 있을지 의문임

□ 현장사진



응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치

사업개요

- 위 치 : 백련산로 100 주변
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 안전펜스 설치 32m
- 사 업 비 : 10,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 경사진 도로에서 휠체어 이용자나 노약자, 어린이 등 보행약자들이 자칫 도로변으로 걷게 되는 상황을 미연에 방지할 수 있어 안전예방에 크게 기여

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 없음

현장사진



은평시립병원 사거리~레인보우교 구간 LED 등교체

사업개요

- 위 치 : 신응암시장길(440M), 응삼길(240M)
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 6.
- 사업내용 : 가로등주 교체 14본, LED 등기구 교체 28등
- 사 업 비 : 30,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 응암2, 3동의 주 도로인 신응암시장길과 응삼길 주변의 가로등이 빛 공해가 없는 조명으로 전면 교체되어 걷기 편한 거리로 변모하였고, 주변의 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 지속적인 사후 관리로 보수가 필요한 경우 사업부서의 즉각적인 대처 필요

현장사진



골목길 미관개선을 위한 불법쓰레기 투기대책

□ 사업개요

- 위 치 : 응암동 694-1외 3개소
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 12.
- 사업내용 : 무단투기 방지를 위한 CCTV 설치, 디자인화단 설치 등
- 사 업 비 : 15,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 스마트 경고판이 쓰레기 무단투기 가능성이 큰 곳을 중심으로 적재 적소에 잘 설치되어 있고, 동 주민센터에서 직접 조성한 디자인 화단 역시 잘 관리되고 있음
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 디자인 화단의 경우, 겨우내 흙이 말라 식재된 나무에 영향이 있을 수 있으니 세심한 주의가 필요할 것으로 사료됨

□ 현장사진



안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 가좌로6길 23외 6개소
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 계단정비 100m², 난간설치 80m 등
- 사 업 비 : 22,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 일부 구간의 난간이 어린아이들이 매달릴 경우 발이 빠지거나 떨어질 위험이 있어 난간 사이에 봉을 추가로 설치하는 등 시정 요망


○ 지역주민 만족도

- 경사가 커 눈이 쌓이거나 빙판길이 될 경우 매우 위험한 골목길에 안전사고 예방을 위한 난간이 설치되어 보행환경 개선에 크게 기여할 것으로 보임

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 특이사항 없음

□ 현장사진



카페골목을 가족 모두의 품으로

사업개요

- 위 치 : 응암로11길 1~16
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스콘포장 12.8a, 칼라포장 1,280m²
- 사 업 비 : 100,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 도막패턴 등 디자인은 만족스러우나, 지역 자체가 상가 밀집지역이고 대다수 이용자가 젊은 사람들인 만큼 담배 공초가 도로 곳곳에 박혀 미관상 좋지 않아 매우 아쉬움

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 대규모 예산이 투입된 사업인 만큼 직접 수혜자인 주변 상인들의 자정 노력이 필요하며, 청소행정과 및 응암3동 주민센터에서도 이를 독려할 수 있도록 노력해야 할 것임

현장사진



불광천 벚꽃축제 구간 벚꽃나무 이간 지중조명등 설치

사업개요

- 위 치 : 불광천 벚꽃길 일대 좌안(신사고~신응교)
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 9.
- 사업내용 : 굴착 및 케이블 설치, LED 조명등 설치, 분전반 3면 설치 등
- 사 업 비 : 150,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 벚꽃 축제 시 보다 아름다운 야경을 볼 수 있을 것으로 기대됨
- 제안자가 응암1동 주민이나, 사업위치가 응암3동이 포함된 만큼 주민설명회 등 사업추진 여부를 추진부서에서 해당 동에 사전에 고지하는 절차가 필요함

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 각 등기구별 관리번호를 부착하여 해당 동에 통보해 주면 파손이나 고장 시에 신속한 조치가 가능할 것으로 보임

현장사진



누더기 도로 환경 개선


사업개요

- 위 치 : 은평로2길 2 앞
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m
- 사 업 비 : 30,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 곳곳에 균열되었던 도로가 깨끗이 재포장 되고 횡단보도 등 안전표시 선이 도색되어 주민 만족도가 큼
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 특이사항 없음

현장사진



휠체어 보관함 설치 및 대여 사업

사업개요

- 위 치 : 16개동 주민센터
- 사업기간 : 2017. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 휠체어 보관함 설치(16개) 및 대여, 동에서 보관중인 휠체어 수리 및 세척, 전동휠체어 급속 충전기 설치(2대)
- 사 업 비 : 40,300천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 동 주민센터에 대여용 휠체어가 비치되어 있다는 사실을 모르는 주민들이 많은데, 보관함 설치로 홍보효과까지 누릴 수 있어 매우 실효성이 큰 사업이라고 생각됨
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 구의회동 등에 설치된 전동 휠체어 급속충전기가 잘 활용될 수 있도록 관리 및 홍보 필요

현장사진



봉산 둘레길 지선 등산로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신사2동 237-496 일대 봉산
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 둘레길 정비 약 600m
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 조팝나무 일부 고사, 가지치기 필요

○ 지역주민 만족도

- 식재된 나무들의 위치가 부적절해 보이는 곳이 있으며, 비오는 날 야자매트가 매우 미끄러움

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 등산로 일부 경사로 측면에 식재가 이루어지지 않아 매우 위험해 보이며, 목계단 등을 정비하면서 펜스를 함께 설치하였다면 더욱 효과적이었을 것으로 보임

□ 현장사진



전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 증산종합시장 다동 22, 23호
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 전통시장의 빈 점포를 활용한 청년 혁신점포 설치 및 청년 창업 육성 공간으로 운영
- 사 업 비 : 30,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 지역민과 인근 상인의 적극적 협조로 청년 점포 활성화를 통해 전통시장이 활력을 찾을 수 있기를 기대함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 주변 지역의 재개발 추진으로 공가가 많아져 시장 방문자가 상당수 줄어든 탓에 청년 상인들의 매출에도 영향이 있을 것으로 우려됨

□ 현장사진



음악이 있는 불광천 만들기

사업개요

- 위 치 : 불광천 산책로(새절역~증산2교 방향)
- 사업기간 : 2017. 4. ~ 11.
- 사업내용 : 구민들이 산책하면서 음악을 들을 수 있는 음향시설 설치
- 사 업 비 : 80,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 불광천 산책길에 시간대별 다양한 음악을 들을 수 있어 만족도가 크고 필요시 재난예경보, 주민 1인 방송 등으로 활용할 수 있어 사업효과가 매우 클 것으로 판단됨

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 음악소리를 소음으로 느끼는 주민들을 위해 방송시간 및 운영내용에 대한 안내표지판을 제작하여 설치하는 것이 바람직함

현장사진



시루뫼 공원내 음수대 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 시루뫼어린이공원(증산동 185-1)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 음수대 설치 및 수목 식재
- 사 업 비 : 12,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 음수대 한쪽은 어린이공원의 주 이용층인 어린 아이들이 사용하기에 너무 높아 단차가 있는 데크 시공 등 보완 조치 필요

○ 지역주민 만족도

- 음수대 모델 및 디자인 선정 등 사업 추진과정에서 주요한 결정에 대해 제안자를 비롯한 주민 협의가 생략되어 당초 제안취지가 충분히 전달되지 않은 것에 대한 불만이 매우 큰 상태임

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 음수대에 어린이공원의 특색을 반영한 만화 캐릭터 등을 부착하는 등 추가적인 주민 의견 반영 검토 필요

□ 현장사진



벚꽃이 만발한 불광천 만들기

사업개요

- 위 치 : 불광천 우안 와산교~증산교
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 버즘나무 제거, 왕벚나무 등 수목식재, 시설 정비 등
- 사 업 비 : 25,000천원

모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 외관상 왕벚나무 5주 정도 고사한 것으로 보임. 확인 필요
- 지역주민 만족도
 - 지난년도에 이어 증산동 일대 불광천변에 벚나무 식재가 성공적으로 마무리되어 봄철 흐드러진 벚꽃을 만끽할 수 있을 것으로 기대함
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 고사한 것이 확인되면 수목 보식 및 사후관리대책 수립 필요

현장사진



작은도서관 활성화 및 주민참여를 위한 환경개선

□ 사업개요

- 위 치 : 수색한숲작은도서관
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 도서관입구 안내판 제작, 내부 목공공사, 건물외벽 도색, 계단정비
- 사 업 비 : 12,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 도서관 이용자의 편의가 증대되었으며, 같은 건물을 사용하고 있는 노인정 어르신들도 주변 환경의 변화에 만족감이 높은 편임
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 도색한 외벽과 계단 난간 등이 깨끗하게 관리될 수 있도록 도서관에서 사후관리에 신경을 써야 할 것으로 보임

□ 현장사진



증산 초, 중학교 등하굣길 정비

사업개요

- 위 치 : 수색동 산39-1 일대
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 목교 및 반사경, 흰스 및 야자매트, CCTV 설치 등
- 사 업 비 : 50,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음


○ 지역주민 만족도

- 목교와 흰스가 매우 단단한 재질로 설치되어 안전하게 이용이 가능하며, 무엇보다 방범용 CCTV 설치로 등하굣길 학생들의 보행환경이 크게 개선되어 지역민의 만족도가 큼

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 특이사항 없음

현장사진



우리동네 문화유적지 스토리텔링 및 홍보실 구성

사업개요

- 위 치 : 진관동 15-59(금암문화공원)
- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 6.
- 사업내용 : 금암기적비 관련 안내판 및 리플렛 제작 설치
- 사 업 비 : 15,000천원

모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 사업비를 감안할 때 안내판 수량이나 품질에 대한 호불호가 있을 수 있으며, 금암문화공원이 차량, 도보 접근성이 모두 떨어지는 곳에 위치해 있어 아쉬운 점이 있음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 리플렛이 비치된 아크릴 함 내에 먼지가 쌓여 미관상 좋지 않음
- 안내판 프레임이 나사 고정식이라 안쪽으로 낙엽, 먼지 등이 쌓여 있어 관리주체를 지정하여 지속적인 점검 필요

현장사진



은평 뉴타운 공원 내 편의시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 진관동 206-21 일대(신도근린공원)
- 사업기간 : 2017. 1. ~2017. 6.
- 사업내용 : 음수대 및 주민편의시설(파고라, 운동기구) 설치
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 음수대
 - ▶ 일부 음수대 바닥포장 파손 있음
 - ▶ 음수대 이용 시 배수구 반대쪽 바닥포장 면적이 좁아 흙바닥으로 물이 튀는 문제 발생(경계석 후퇴 등 재포장 요구)
- 운동기구
 - ▶ 파도타기 : 팔걸이 높이가 낮아 성인이 이용하기에 불편
 - ▶ 역기내리기 : 빼격거리는 소음 발생

○ 지역주민 만족도

- 인근 초등학교 학생들, 학부모들의 쉼터로 이용되는 공원인 만큼 파고라 설치 등 편의시설이 마련되어 주민 만족도가 매우 높음

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 음수대와 운동기구는 지속적인 관리를 통해 주민 불편을 최소화 할 필요가 있음

□ 현장사진

