

참여예산 도시환경분과 현장 모니터링 결과

주무관	참여구정팀장	민관협치담당관

참여예산 도시환경분과 소관부서 주요사업의 현장 모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 탐방개요

○ 일 시 : 2017. 06. 07.(수) 13:50~18:00

○ 방문지

- 관내 공중화장실 36개소 중 4개소

- 1) 참다래 어린이공원 공중화장실 (응암동 소재)
- 2) 신흥 어린이공원 공중화장실 (신사동 소재)
- 3) 박석 어린이공원 공중화장실 (갈현동 소재)
- 4) 진관사입구 공중화장실 (진관동 소재)

○ 참석인원 : 분과위원 12명 중 10명 참석, 소관부서 관계 공무원 1명 배석
※ 불참 : 정진현, 김민수

○ 점검목적 : 관내 공중화장실 운영 현황 점검 및 개선사항 발굴

○ 세부일정

시 간	진 행 내 용	비 고
13:50~14:10	이동(구청→참다래 어린이공원 공중화장실)	
14:10~14:30	참다래 어린이공원 공중화장실 운영 설명 및 질의응답	응암동 소재
14:50~15:10	신흥 어린이공원 공중화장실 운영 설명 및 질의응답	신사동 소재
15:30~15:50	박석 어린이공원 공중화장실 운영 설명 및 질의응답	갈현동 소재
16:10~16:30	진관사입구 공중화장실 운영 설명 및 질의응답	진관동 소재
16:30~17:30	간 담 회(현장 모니터링 의견 교환)	진관동 인근 식당
17:30~18:00	이동(간담회 식당→구청)	

□ 탐방결과

- 관내 직영 관리 중인 공중화장실 36개소 중, 4개소 현장 방문
 - 16개동을 4개 권역으로 나누어, 각 권역별 1개소 방문
- 참다래 어린이공원 공중화장실 (응암동 소재)
 - 85년 준공되어 시설이 노후. 전반적으로 시설 보수가 필요해 보임 (수도꼭지, 배수구, 안내표지판 등)
- 신흥 어린이공원 공중화장실 (신사동 소재)
 - 위생상태 양호하며, 안내표지판 노후하여 교체가 필요해 보임
- 박석 어린이공원 공중화장실 (갈현동 소재)
 - 13년에 재신축하여 시설 개선되었으며, 1일 3회 청소 관리함
 - 분과위원 자체적으로 판단했을 때, 위생 상태는 4개소 중 가장 우수
 - 재신축한 건물 외벽에 주민 벽화그리기 사업 제안하는 것을 논의함
- 진관사입구 공중화장실 (진관동 소재)
 - 비교적 신축으로 시설이 깨끗하며, 청소상태도 양호

□ 주요장면



참다래 어린이공원 (응암동)



신흥 어린이공원 (신사동)



박석고개 어린이공원 (갈현동)



진관사 입구 (진관동)

끝.