

구산동 도서관 마을조성 (市사업)


☐ 사업개요

- 위 치 : 연서로13길 29-19 외 11필지
- 사업기간 : 2013. 4 ~ 2014. 12
- 사업내용 : 주민참여형 테마 도서관 마을 조성
- 사 업 비 : 3,500,000천원
- ※ ‘더불어 만들어 가는 책마을 조성’ , ‘청소년 전용클럽(힐링캠프)’ ,
‘꿈을 찾는 만화도서관 건립 사업’ 함께 추진중

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 사업진행중(2015년 6월 이후 준공예정)
- 하자 발생여부
 -
- 지역주민 만족도
 -
- 사후관리상태
 -

☐ 현장사진



물품공유센터 설치 (市사업)

□ 사업개요

- 위 치 : 연서로34길 11
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 6
- 사업내용 : 자주 쓰지는 않지만 꼭 필요한 공구, 생활용품 등을 공유할 수 있고, 공구안전교육 및 DIY 체험을 할 수 있는 공간 마련
- 사 업 비 : 1,200,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 공사진행중(2015년 5월 준공예정)
- 기타의견
 - 공유센터건물과 보건분소를 연결해 줄 수 있는 통로 설치 요망

□ 현장사진



장애인 및 어르신을 위한 보행교 설치 (市 사업)

□ 사업개요

- 위 치 : 불광천 와산교 부근(하류)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2015. 3
- 사업내용 : 불광천 와산교 부근에 장애인 및 어르신을 위한 보행교 설치
- 사 업 비 : 320,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 공사진행중(2015년 3월 준공예정)
- 지역주민 만족도
 - 공사지연으로 인해 불광천 이용 주민들에게 불편을 야기하고 있어 사업의 만족도에 악영향을 미치고 있음
- 기타의견
 - 불광천 이용 주민들을 위한 통행로 확보가 시급함

□ 현장사진



경사가 가파른 신사동고개 도로열선 설치 (市사업)


☐ 사업개요

- 위 치 : 신사동 148~190
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2014. 10
- 사업내용 : 신사동 고개 오르막차로 열선 설치
- 사 업 비 : 320,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 만족도 매우 높음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 서신초등학교 앞에 있는 자동제어함에 위험표시 부착요망

☐ 현장사진



불광근린공원 둘레길 조성 (市사업)


☐ 사업개요

- 위 치 : 불광동 산 54, 산 58번지 일대
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 12
- 사업내용 : 불광근린공원 둘레길 등산로 정비 및 수목식재
- 사 업 비 : 300,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 토사유출방지를 위해 설치된 나무로 만든 지지대 한곳이 헐렁한 상태이고
 - 일부 목재가 썩어 파손된 곳도 있음
 - ⇒ 전체적으로 나무로 만든 지지대가 약해보임
- 사후관리상태
 - 나무로 만든 지지대(횡목)를 운동기구 설치한 것처럼 규격화된 재질로 설치필요
- 기타의견
 - 추가 나무식재, 의자 설치 등이 필요함

☐ 현장사진



북한산 못자리골 습지공원 문화마당 조성 (市사업)



☐ 사업개요

- 위 치 : 진관동 16-11호 일대
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 6
- 사업내용 : 북한산 못자리골 습지공원에 야외 무대설치, 편의시설 설치
- 사 업 비 : 90,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 통행로 데크 수리 요망

☐ 현장사진



우리들의 낙[樂] · 세[署] · 장[場] [市사업]

☐ 사업개요

- 위 치 : 연서로21길 13-3
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 12
- 사업내용 : 지역아동센터의 유희공간 개·보수
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 센터이용 아동들이 매우 좋아함
- 사후관리상태
 - 현재 상태는 양호
- 기타의견
 - 지속적인 운영을 위하여 지역주민의 적극적인 성원이 필요할 것으로 보임

☐ 현장사진



마을 어르신 휴식공간 정비사업


☐ 사업개요

- 위 치 : 가좌로 342
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 5
- 사업내용 : 노후된 벤치교체 및 가로수 보호덮개 등 설치
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 그림 벽화가 있어 보기 좋다는 의견도 있었음
- 기타의견
 - 누수처리 및 햇볕가리개 용도로 작은 나무보다 큰 나무를 심으면 좋을 것 같고 환경개선에도 도움이 될 것임
 - 의자 배치를 조금 옮기면 벽화 감상이 더 쉬울거 같음

☐ 현장사진



마을공원 화장실 정비 및 휴식공간 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 구산동 340-1(구산동 마을공원)
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 간이화장실 설치 및 휴식공간 조성
- 사 업 비 : 70,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 화장실 설치로 이용이 편리해 만족한다는 주민이 많았지만, 일부 인접 주택 거주 주민은 정화조 악취로 민원을 제기하기도 함
- 사후관리상태
 - 청결히 유지되고 있음
- 기타의견
 - 악취 제거용 방향제 및 장애인 편의를 위한 경사로 설치 검토
 - 야간식별이 쉽도록 화장실 외벽 및 공원 입구에 안내판 설치
 - 어린이 놀이기구의 조속한 보수요청

☐ 현장사진



밤길이 무서운 산책로 CCTV 및 보안등 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 서오능로 21길 일대 산책로 3개소
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 밤길이 어두운 산책로에 CCTV 및 보안등 설치
- 사 업 비 : 40,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 구산동 주민의 대표적인 산책로에 CCTV 및 LED 보안등이 설치되어 밤에도 안심하고 다닐 수 있어 주민 대다수가 만족하고 있음
- 사후관리상태
 - 양호

☐ 현장사진



어린이공원내 음수대 등 설치



☐ 사업개요

- 위 치 : 갈곡리 어린이공원, 박석 어린이공원
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 주민들의 휴게공간으로 이용되는 어린이공원에 음수대와
체육시설 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 전반적으로 만족
- 사후관리상태
 - 사후 관리상태 매우 양호함
- 기타의견
 -

☐ 현장사진



제설용 소형차량 구입

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현1동 일대
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 3
- 사업내용 : 관내 이면도로 급경사 도로와 마을버스 통행 구간내
신속하고 원활한 제설작업을 위해 소형 제설차량 구입
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 지역주민의 기대가 높음
- 사후관리상태
 - 양호함
- 기타의견
 - 은평구는 갈현1동 뿐 아니라 지대가 높고 경사진 곳이 많으므로
다른 동에도 매우 유용할 것으로 생각 됨

☐ 현장사진



불광천 장미꽃 및 유실수 식재


☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 와산교 ~ 증산교
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 6
- 사업내용 : 사계장미 및 유실수 식재 등
- 사 업 비 : 43,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 감나무 끝이 말라있어 나무의 고사가 우려됨
- 지역주민 만족도
 - 장미가 예쁘게 꾸며져 있어 주민만족도 높은 편이고, 내년에 맷힐 유실수에 대한 주민들의 관심이 큼
- 사후관리상태
 - 해당부서의 지속적인 유지 · 관리가 필요함

☐ 현장사진



안전펜스로 우리 아이를 지켜주세요


☐ 사업개요

- 위 치 : 증산서길 79 ~ 91 도로 양측
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 6
- 사업내용 : 통학로에 안전펜스 설치
- 사 업 비 : 32,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 현재 상태 양호해 보임
- 지역주민 만족도
 - 통학하는 초등학생들에게 도움이 된다며 주민 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 현재는 양호함

☐ 현장사진



앵봉산 등산로 정비 및 CCTV 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현동 산56-2, 산92-4
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 5
- 사업내용 : 앵봉산 등산로 정비 및 CCTV 설치
- 사 업 비 : 70,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 등산로 이용주민의 안전과 방법을 위하여 제안된 사업으로 이용 주민들의 만족도가 높음
- 사후관리상태
 - 관계부서에서 지속적으로 정기점검하여 유지관리에 힘써야 할것임

☐ 현장사진



은평누리 아트마켓 (예술 나눔통)

☐ 사업개요

- 위 치 : 연서로21길 23 ~ 연서로 171
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12
- 사업내용 : 공연과 체험의 공유 예술공간 마련
- 사 업 비 : 64,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 주민들의 만족도 양호한 편임
- 기타의견
 - 행사 장소가 주택가이므로 소음 민원이 있다고 하니, 소음 방지대책으로 타 장소 등을 검토할 것을 제안함
 - 행사시 이동식 천막의 보관 및 설치가 곤란하다고 하니, 대책을 강구하여야 할 것 임
 - 지속적인 발전을 위하여 지역주민대표(국회의원, 시의원, 구의원 등) 들의 적극적인 관심과 타 지역과의 연계활동도 고려해 주었으면 함

☐ 현장사진



백련산 등산로 에어컴프레사 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암동 산 7-268외 1개소
- 사업기간 : 2014. 5 ~ 2014. 6
- 사업내용 : 백련산 등산로에 에어컴프레사(흙먼지떨이기) 설치
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 등산 후 흙먼지떨이기는 필수이므로 주민 만족도 높았음
- 사후관리상태
 - 사후관리상태 좋음
- 기타의견
 - 등산로 흙먼지 떨이기 정면에는 주의사항만 적혀 있고 사용설명서는 잘 보이지 않는 측면에 붙어있어 불편(컴프레사를 사용할때만 켜서 사용하다 보니 처음 사용하는 사람은 바람이 안 나와서 고장난 것으로 착각하기 쉬움)

☐ 현장사진



주민들을 위한 작은 도서관 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천길 560(불광천 진입로 변)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 7
- 사업내용 : 응암동지역의 문화생활 환경 조성을 위해 민화도서관 설치
- 사 업 비 : 80,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 주민들의 관심도가 높고 필요한 물품도 기증받고 있어 만족도 높은 편임
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 겨울에 난방이 잘 되지 않아서 상당히 추움
 - 현재 주민자치위원 및 자원봉사자 20여명이 관리하고 있으나 운영 지원비 부족으로 전기요금 등 어려움이 있어 지속적인 관리와 운영비 지원 필요

☐ 현장사진



장미꽃 어우러진 장미동산에서 만나요

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평구 통일로 684
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 5
- 사업내용 : 장미동산에 장미를 식재하고, 공원 주변을 정비함
- 사 업 비 : 60,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 사업실시전 진행되었던 주민설명회에서 동 주민의 의견 반영없이 사업부서의 일방적인 통보로 사업이 진행되었다는 주민들의 불만이 있었음
- 사후관리상태
 - 생육 불량한 장미에 대한 보식, 추가식재가 없었음

☐ 현장사진



북한산 실개천 창포 5만포트 심기

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평뉴타운 상림마을 실개천
- 사업기간 : 2014. 4. 14 ~ 2014. 4. 25
- 사업내용 : 은평뉴타운 실개천에
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 -
- 지역주민 만족도
 -
- 사후관리상태
 - 잡초가 제거되지 않아 식재했던 대부분의 창포가 자라지 않음
- 기타의견
 - 현재 실개천 보수공사 중인데, 창포 식재 한곳에 피해가 가지 않도록 주의 요망
 - 사후 관리에 대한 충분한 계획수립 요망
(사후관리 수립시 주민과 상의·협조하면 더 좋은 효과발생 예상)

☐ 현장사진



불광천 모기퇴치제 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암동 신응교 ~ 와산교
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 불광천변 가로등 전주에 해충퇴치기 설치
- 사 업 비 : 29,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 불광천 환경을 위한 모기퇴치제 설치에 대하여 만족하고 있음
- 사후관리상태
 - 관리양호
- 기타의견
 - 불광천의 경우 서울시 차원의 예산이 투입 되어 불광천 전체적으로 해충 퇴치제 설치가 필요함

☐ 현장사진



불광천 수변무대 징검다리 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 신응교 부근 수변무대 앞
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2015. 3
- 사업내용 : 신응교 부근 불광천에 징검다리 설치
- 사 업 비 : 40,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 보행교 설치사업과 연계로 진행중(2015년 3월 준공예정)
- 지역주민 만족도
 - 착공 지연으로 인한 주민 민원 발생중
- 기타의견
 - 사업 진행계획과 달리 착공 및 완공이 지연되고 있음

☐ 현장사진



어르신들 편안한 쉼터! 만들어 드릴게요


☐ 사업개요

- 위 치 : 불광로5길 6-12
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 6
- 사업내용 : 송암 경로당 시설 개 · 보수 공사
- 사 업 비 : 143,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 이용하는 어르신들 매우만족
- 사후관리상태
 - 사후관리양호함

☐ 현장사진



무단투기! 밤길안전 “딱 걸렸어” CCTV설치



☐ 사업개요

- 위 치 : 불광로8길 4 외 7개소
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 쓰레기 무단투기 방지와 밤길 안전을 위해 CCTV설치
- 사 업 비 : 100,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 매우만족
- 사후관리상태
 - 사후관리양호함

☐ 현장사진



방법 취약지역 CCTV 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 은평터널로7길 45-1 외 3개소
- 사업기간 : 2013. 12 ~ 2014. 4
- 사업내용 : CCTV 4개소 설치
- 사 업 비 : 41,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 어둡고 좁은 골목에 더 많은 설치를 원함
 - CCTV 시스템 사후 관리를 위하여 주민들이 정기적인 점검을 확인할 수 있도록 관리카드가 부착되면 좋을 것 같음

☐ 현장사진



안심 뒷골목 보안등 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 은평터널로 2길 18-3외 3곳
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 4
- 사업내용 : 좁고 어두운 골목길에 LED 보안등(전용주) 4등 신설
- 사 업 비 : 6,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 사업실시 지역은 청소년들이 모여서 흡연하는 경우가 많았는데, 보안등 설치 후 그런 현상이 사라져 주민들의 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 양호한 편임
- 기타 의견
 -

☐ 현장사진



노약자 안전보행 급경사길 계단 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 수색로22나길 33 일대
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 5
- 사업내용 : 급경사로 미끄럼방지포장 및 안전로프 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 이 지역에 사는 주민들 만족도 높았음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 미끄럼방지 포장도로와 일반도로 포장의 이음새가 매끄럽지 않음
 - 천공사 들어가는 쪽의 도로도 미끄럼 방지 포장이 추가 설치 필요
 - 이 사업이 참여예산 주민제안으로 시행된 미끄럼방지포장사업이라는 안내표시가 되어 있으면 좋을 것 같음

☐ 현장사진



미끄럼 방지시설 및 가드레일 설치


□ 사업개요

- 위 치 : 백련산로4길(응암2동 주민센터 ~ 응암약수터 간 도로)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 8
- 사업내용 : 경사가 급한 이면도로에 미끄럼방지시설 및 가드레일 설치
- 사 업 비 : 63,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 백련산 근린공원, 청소년수련관, 약수터 등 이용주민들이 많은 곳임에도 인도 차도의 구분이 없고 경사도가 상당히 높아 아주 위험한 도로에 미끄럼 방지용 아스콘을 도포하여 주민들 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 노약자 및 어르신들이 많이 다니는 지역인데, 가드레일 설치가 불가능하다는 관련 부서의 회신으로 사업이 시행되지 못해 아쉬움이 있음

□ 현장사진



교통사고 위험지역 안전거울 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암로20길 12-1 외 4개소
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 5
- 사업내용 : 이면도로 교차로에 도로반사경을 설치
- 사 업 비 : 5,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 지역주민 만족도
 - 골목이 많아 사각지대 교통사고를 미연에 방지하기 위해 볼록거울 설치하여 주민 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타 의견
 - 교차로 및 골목이 많은 곳에 볼록거울을 설치하여 안전사고가 예방 되고 차량통행이 원활해짐
 - 볼록거울의 각도나 방향 수시 점검 필요
 - 볼록거울 주변에 불법쓰레기로 지저분하고 각종 홍보게시물로 인해 주변 시야확보에 어려움 있어 주변 환경 관리 필요

☐ 현장사진

